

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Eichenallee 1
46569 Hünxe



Lagerstätte Gartroper Busch

**Grundprüfung Naturtondichtungen
nach ZTV-W (LB 210) und RPW**

Tonabgrabung Eichenallee Abbaufeld 3

Projekt-Nr.: **118639**

Bericht-Nr.: **02**

Erstellt im Auftrag von:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Eichenallee 1

46569 Hünxe

Dipl.-Ing. Michael Thalhofer

2019-02-27

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG.....	5
2 UNTERLAGEN	6
3 ANFORDERUNGEN	7
4 DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN.....	8
4.1 Einzelne Bodenhorizonte aus B1 bis B4.....	8
4.2 Zusammengefasste Bodenhorizonte aus B1 bis B4	9
5 ERGEBNISSE DER DURCHGEFÜHRTEN UNTERSUCHUNGEN.....	11
5.1 Korngrößenverteilung	11
5.1.1 Einzelne Bodenhorizonte aus B1 bis B4.....	11
5.1.2 Zusammengefasste Bodenhorizonte aus B1 bis B4	12
5.2 Proctorversuch, Korndichte	13
5.3 Durchlässigkeit.....	13
5.4 Konsistenzgrenzen, natürliche Wassergehalte	14
5.5 Kalkgehalt, organische Bestandteile.....	14
5.6 Wasseraufnahmevermögen.....	14
5.7 Zerfallstest nach Endell	14
5.8 Undrainierte Scherfestigkeit (Flügelsonde)	15
5.9 Erosionsbeständigkeit (Pinholetest).....	15
5.10 Flexibilitätstest (Balkenbiegetest)	16
5.11 Durchschlagtest.....	16
5.12 Tonmineralogie.....	16
6 ZUSAMMENFASENDE BEURTEILUNG.....	18

TABELLENVERZEICHNIS

	Seite	
Tabelle 3-1	Anforderungen an das Abdichtungsmaterial im Wasserbau	7
Tabelle 4-1	Untersuchte einzelne Bodenhorizonte aus B1 bis B4.....	8
Tabelle 4-2	Untersuchte zusammengefasste Bodenhorizonte aus B1 bis B4	10
Tabelle 5-1	Korngrößenverteilungen Mischproben aus einzelnen Bodenhorizonten aus B1 bis B4.....	11
Tabelle 5-2	Korngrößenverteilungen Mischproben aus einzelnen Bodenhorizonten aus B1 bis B4 oberhalb der Abbausohle	11
Tabelle 5-3	Korngrößenverteilungen Mischproben aus zusammengefassten Bodenhorizonten aus B1 bis B4	12
Tabelle 5-4	Korndurchmesser bei 30 %, 80 % und 90 % Siebdurchgang	12
Tabelle 5-5	Proctorversuch und Korndichte	13
Tabelle 5-6	Ermittelte Durchlässigkeitsbeiwerte.....	13
Tabelle 5-7	Zerfallsziffer	15
Tabelle 5-8	Ergebnisse der Tonmineralanalyse an MP47, Labor-Nr. 30542 in Gew.-% ...	16

ANLAGENVERZEICHNIS**Anlage 1 Lagepläne**

- Anlage 1.1 Übersichtslageplan, M 1 : 25.000
Anlage 1.2 Lageplanausschnitt Abbaugebiet, M 1 : 2.000

Anlage 2 Zusammenstellung Laborversuchsergebnisse

- Anlage 2.1 Mineralisches Dichtungsmaterial

Anlage 3 Säulenprofile und Schichtenverzeichnisse

- Anlage 3.1 Säulenprofile
Anlage 3.2 Schichtenverzeichnisse

Anlage 4 Bodenmechanische Laborversuche

- Anlage 4.1 Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
Anlage 4.2 Wassergehalt nach DIN EN ISO 17892-1
Anlage 4.3 Zustandsgrenzen nach DIN 18122
Anlage 4.4 Korndichte nach DIN 18124
Anlage 4.5 Proctorkurve nach DIN 18127
Anlage 4.6 Wasserdurchlässigkeit nach DIN 18130
Anlage 4.7 Kalkgehalt nach DIN 18129
Anlage 4.8 Glühverlust nach DIN 18128
Anlage 4.9 Wasseraufnahmevermögen nach DIN 18132
Anlage 4.10 Zerfallstest nach Endell

Anlage 5 Weitere Untersuchungen

- Anlage 5.1 Ruhr-Universität Bochum: Scherfestigkeit (Flügelsonde), Erosionsbeständigkeit (Pinholetest), Flexibilitätsstest (Balkenbiegetest)
Anlage 5.2 Dr. Peer-L. Gehlken: Mineralogische Zusammensetzung

1 VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Die Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG betreibt im Rahmen der Sicherung des Standortes „Gartropser Busch“ die Anlage eines ca. 33,5 ha großen neuen Gewinnungsfeldes mit der Bezeichnung „Abgrabung Eichenallee“ zum Tonabbau und zur Wiederverfüllung vor (s. Anlage 1.1). Der gewonnene Ton soll als Dichtungsmaterial im Deponie- und Wasserbau Verwendung finden.

Für das Abbaufeld 1 (= 1. Abbaubereich) der Abgrabung Eichenallee, das die Bauabschnitte BA 1 und BA 2 (Ost) auf einer Fläche von ca. 3 ha umfasst, wurde im Jahr 2013 mit [U1] eine Eignungsprüfung für wasserbautechnische und mit [U2] für deponiebautechnische Zwecke vorgelegt.

Für das Abbaufeld 2 (= 2. Abbaubereich) der Abgrabung Eichenallee, das die Bauabschnitte BA 3 (Ost) sowie die Bauabschnitte BA 1 bis BA 3 (West) auf einer Fläche von insgesamt ca. 9,2 ha umfasst, wurde im Jahr 2016 mit [U3] eine Eignungsprüfung nach den Bundeseinheitlichen Qualitätsstandards (BQS) vorgelegt.

In den Bauabschnitten BA 2 West und BA 3 West wurden im März 2018 4 Schürfe angelegt und beprobt [U4], um die grundsätzliche Eignung des Naturtons in Analogieschluss zu der aus dem Jahr 2013 vorliegenden Grundprüfung [U1] nachzuweisen.

Zur Beurteilung des im Abbaufeld 3 anstehenden Materials wurden im Mai 2018 vier Bohrungen im Trockenbohrverfahren bis zu einer Teufe von jeweils 20 m u. GOK niedergebracht. Das Abbaufeld 3 umfasst die Bauabschnitte BA 4 (Ost) bis BA 6 (Ost, nördlicher Teil) sowie die Bauabschnitte BA 4 (West) bis BA 6 (West, nördlicher Teil). Die Lage der Bohrungen und des Abbaufeldes 3 sind Anlage 1 zu entnehmen. Das Abbaufeld hat eine Größe von ca. 11,7 ha. Die Liner der Bohrungen wurden an CDM Smith übergeben zur Bodenansprache und zur weiteren Gewinnung von Mischproben. Die zugehörigen Säulenprofile und Schichtenverzeichnisse sind unter Anlage 3 beigefügt.

Mit dem Nachweis der grundsätzlichen Eignung (Grundprüfung) des Naturtonmaterials gemäß den Vorgaben der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen im Wasserbau, Leistungsbereich 210 (ZTV-W für Böschungs- und Sohsicherungen) [U5] und der Richtlinien für die Prüfung mineralischer Weichdichtungen (RPW) [U6] wurde die CDM Smith Consult GmbH aus Bochum von der Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG aus Hünxe beauftragt.

Die Untersuchungsergebnisse werden mit dem vorliegenden Bericht vorgestellt.

2 UNTERLAGEN

- [U1] CDM Smith Consult GmbH (05/2013): Lagerstätte Gartroper Busch, Eignungsprüfung für wasserbautechnische Zwecke, Abgrabung Eichenallee Abbaubereich 1. Bauabschnitt, Projekt-Nr.: 92296, Bericht-Nr.:01; Bochum, 10.05.2013
- [U2] CDM Smith Consult GmbH (08/2013): Lagerstätte Gartroper Busch, Eignungsprüfung für deponietechnische Zwecke, Tonabgrabung Eichenallee Abbaubereich 1. Bauabschnitt, Projekt-Nr.: 92296, Bericht-Nr.: ohne; Bochum, 06.08.2013
- [U3] CDM Smith Consult GmbH (03/2016): Lagerstätte Gartroper Busch, Eignungsprüfung nach BQS, Tonabgrabung Eichenallee Abbaufeld 2, Projekt-Nr.: 105252, Bericht-Nr.: ohne; Bochum, 04.03.2016
- [U4] CDM Smith Consult GmbH (04/2018): Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung Naturtondichtung, Projekt-Nr.: 118639, Schreiben an Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG; Bochum, 13.04.2018
- [U5] BMVI (2015): Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen – Wasserbau (ZTV-W) für Böschungs- und Sohlensicherungen (Leistungsbereich 210), Ausgabe 2015, EU-Notifizierung Nr. 2015/28/D; Berlin, 2015
- [U6] Bundesanstalt für Wasserbau (01/2015): **BAW**Richtlinie „Prüfung von mineralischen Weichdichtungen im Verkehrswasserbau (RPW)“, Ausgabe 2015, EU-Notifizierung 2015/31/D; Karlsruhe, Januar 2015
- [U7] CDM Smith Consult GmbH (11/2018): Lagerstätte Gartroper Busch, Fortschreibung Eignungsprüfung nach BQS, Tonabgrabung Eichenallee Abbaufeld 3, Projekt-Nr.: 118639, Bericht-Nr.: 01; Bochum, 14.11.2018

3 ANFORDERUNGEN

Die Anforderungen an das Material zur Verwendung im Wasserbau sind in [U5] und [U6] definiert und in der folgenden Tabelle 3-1 zusammengestellt.

Tabelle 3-1 Anforderungen an das Abdichtungsmaterial im Wasserbau

Versuch	Anforderung	Bemerkung
Wasserdurchlässigkeit k_{10} [U5], [U6]	$< 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$	
natürlicher Wassergehalt w_n [U6]	so, dass $\geq 50 \text{ KN/m}^2$ (Trockeneinbau) 15 KN/m ² bis 25 KN/m ² (Unterwasser-einbau)	
Fließgrenze w_L [U5], [U6]	$> 35\%$, oberhalb der A-Linie	
Kornverteilung [U5],[U6]	Kornanteile: $d_{30} \leq 0,002 \text{ mm}$ (Trockeneinbau) $d_{30} \leq 0,002 \text{ mm}$ (Unterwassereinbau) $d_{80} \leq 0,060 \text{ mm}$ $d_{90} \leq 2,000 \text{ mm}$	
Kalkgehalt, Glühverlust [U6]	keine Anforderung, Indexwert	
Proctordichte [U6]	keine Anforderung, Indexwert	
Wasseraufnahme [U6]	keine Anforderung, Indexwert	
undrainierte Scherfestigkeit c_u in Ab-hängigkeit vom Wassergehalt w [U5], [U6]	$\leq 50 \text{ KN/m}^2$ (Trockeneinbau) 15 KN/m ² bis 25 KN/m ² (Unterwasser-einbau)	
Flexibilität [U6]	Biegebalken aus Ton, beurteilt wird das Rissverhalten: Risstiefe $< 1/3$ der Balkenhöhe bei Durchbiegung von $f = 20 \text{ mm}$. Balkenmaße: $50 \times 10 \times 10 \text{ cm}^3$	
Durchschlagtest [U6]		bei einer Festigkeit von $15 \text{ KN/m}^2 < c_u < 25 \text{ KN/m}^2$ und Ein-baustärke $d > 20 \text{ cm}$ wird ausreichen-de Festigkeit vorausgesetzt; Nachweis daher nicht erforderlich
Erosionsbeständigkeit (Pinhole-Test) [U6]	Probekörper ($d = 10 \text{ cm}, h = 10 \text{ cm}$) wird durch eine Öffnung von 8 mm mit Wasser durchströmt, Strömungsdauer = 200 h, Druck = 5 m WS. Nach Ver-suchsende darf sich die Öffnung um nicht mehr als 100% vergrößert ha-ben.	
Zerfallsbeständigkeit nach Endell [U6]	Gemessen wird die Gewichtsabnah-me einer im Wasser aufgehängten Bodenprobe. Aus der Gewichtsab-nahme in Abhängigkeit der Zeit wird eine Zerfallsziffer Z berechnet. Erfahrungswert: $Z(8) < 0,05$	
qualitative mineralogische Analyse [U6]	keine Anforderung	

4 DURCHGEFÜHRTE UNTERSUCHUNGEN

Im Rahmen der Erkundung wurden im Auftrag der Nottenkämper GmbH & Co. KG vier Bohrungen (Bohrung B1 bis B4) ausgeführt. Die Lage der Bohrungen ist Anlage 1.2 zu entnehmen. Die zugehörigen Säulenprofile und Schichtenverzeichnisse sind unter Anlage 3 beigefügt.

4.1 Einzelne Bodenhorizonte aus B1 bis B4

Im Rahmen der Eignungsprüfung wurden basierend auf den vorliegenden Schichtenverzeichnissen in einem ersten Schritt Mischproben aus den folgenden Bodenhorizonten untersucht (s. a. Anlage 2.1):

Tabelle 4-1 Untersuchte einzelne Bodenhorizonte aus B1 bis B4

Bohrung	OK [mNHN]	UK [mNHN]	Bodenhorizont [m u. GOK]	Mischprobe	Labor-Nr.
B1	47,62				
	46,62	45,62	1,0 bis 2,0	MP1 B1	30362
	45,62	43,62	2,0 bis 4,0	MP2 B1	30363
	43,62	41,62	4,0 bis 6,0	MP3 B1	30364
	41,62	39,62	6,0 bis 8,0	MP4 B1	30365
	39,62	37,62	8,0 bis 10,0	MP5 B1	30366
	37,62	35,62	10,0 bis 12,0	MP6 B1	30367
	35,62	33,62	12,0 bis 14,0	MP7 B1	30368
	33,62	31,62	14,0 bis 16,0	MP8 B1	30369
	31,62	29,62	16,0 bis 18,0	MP9 B1	30370
	29,62	27,62	18,0 bis 20,0	MP10 B1	30371
B2	43,77				
	42,77	41,77	1,0 bis 2,0	MP11 B2	30372
	41,77	39,77	2,0 bis 4,0	MP12 B2	30373
	39,77	37,77	4,0 bis 6,0	MP13 B2	30374
	37,77	35,77	6,0 bis 8,0	MP14 B2	30375
	35,77	33,77	8,0 bis 10,0	MP15 B2	30376
	33,77	31,77	10,0 bis 12,0	MP16 B2	30377
	31,77	29,77	12,0 bis 14,0	MP17 B2	30378
	29,77	27,77	14,0 bis 16,0	MP18 B2	30379
	27,77	25,77	16,0 bis 18,0	MP19 B2	30380
	25,77	23,77	18,0 bis 20,0	MP20 B2	30381
B3	44,89				
	42,89	40,89	2,0 bis 4,0	MP21 B3	30382
	40,89	38,89	4,0 bis 6,0	MP22 B3	30383
	38,89	36,89	6,0 bis 8,0	MP23 B3	30384
	36,89	34,89	8,0 bis 10,0	MP24 B3	30385
	34,89	32,89	10,0 bis 12,0	MP25 B3	30386

Fortsetzung Tabelle 4-1 Untersuchte einzelne Bodenhorizonte aus B1 bis B4

Bohrung	OK [mNHN]	UK [mNHN]	Bodenhorizont [m u. GOK]	Mischprobe	Labor-Nr.
B3					
	32,89	30,89	12,0 bis 14,0	MP26 B3	30387
	30,89	28,89	14,0 bis 16,0	MP27 B3	30388
	28,89	26,89	16,0 bis 18,0	MP28 B3	30389
	26,89	24,89	18,0 bis 20,0	MP29 B3	30390
B4	45,85				
	44,85	43,85	1,0 bis 2,0	MP30 B4	30391
	43,85	41,85	2,0 bis 4,0	MP31 B4	30392
	41,85	39,85	4,0 bis 6,0	MP32 B4	30393
	39,85	37,85	6,0 bis 8,0	MP33 B4	30394
	37,85	35,85	8,0 bis 10,0	MP34 B4	30395
	35,85	33,85	10,0 bis 12,0	MP35 B4	30396
	33,85	31,85	12,0 bis 14,0	MP36 B4	30397
	31,85	29,85	14,0 bis 16,0	MP37 B4	30398
	29,85	27,85	16,0 bis 18,0	MP38 B4	30399
	27,85	25,85	18,0 bis 20,0	MP39 B4	30400

Zur Überprüfung der Materialparameter wurden die folgenden Untersuchungen durchgeführt:

- 39 Bestimmungen der Kornverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
- 39 Bestimmungen des natürlichen Wassergehaltes nach DIN EN ISO 17892-1.

4.2 Zusammengefasste Bodenhorizonte aus B1 bis B4

Nach Vorlage und Auswertung der Versuchsergebnisse zu den vorgenannten Untersuchungen wurden weitere drei Mischproben aus mehreren Bodenhorizonten je Bohrung bzw. aus allen Bohrungen gebildet und die folgenden Laborproben angelegt (s. Tabelle 4-2).

Bei der Bildung der Laborproben wurde ein separater Tonabbau des Bodenhorizontes 4,0 m bis 8,0 m u. GOK für die Verwendung im Wasserbau als Naturtondichtung beachtet.

Des Weiteren wurde Tonmaterial, dass unterhalb der geplanten Abbausohle (=OK min. Abdichtungskomponente der Basisabdichtung der Deponie Eichenallee) liegt, nicht berücksichtigt.

Tabelle 4-2 Untersuchte zusammengefasste Bodenhorizonte aus B1 bis B4

Bohrung	OK [mNHN]	UK [mNHN]	Bodenhorizont [m u. GOK]	Mischprobe		Labor-Nr.
B1	43,62	41,62	4,0 bis 6,0	MP3 B1	MP40	30539
	41,62	39,62	4,0 bis 8,0	MP4 B1		
B4	41,85	39,85	4,0 bis 6,0	MP32 B4	MP43	30540
	39,85	37,85	6,0 bis 8,0	MP33 B4		
B1	43,62	41,62	4,0 bis 6,0	MP3 B1	MP44	30541
	41,62	39,62	4,0 bis 8,0	MP4 B1		
B2	39,77	37,77	4,0 bis 6,0	MP13 B2		
	37,77	35,77	6,0 bis 8,0	MP14 B2		
B3	40,89	38,89	8,0 bis 10,0	MP22 B3		
	38,89	36,89	10,0 bis 12,0	MP23 B3		
B4	41,85	39,85	4,0 bis 6,0	MP32 B4		
	39,85	37,85	6,0 bis 8,0	MP33 B4		

Zur Überprüfung der Materialparameter wurden die folgenden weiteren Untersuchungen durchgeführt:

- 3 Bestimmungen der Kornverteilung nach DIN EN ISO 17892-4
- 3 Bestimmungen der Korndichte nach DIN 18124
- 3 Bestimmungen des natürlichen Wassergehaltes nach DIN EN ISO 17892-1
- 3 Bestimmungen der Proctordichte nach DIN 18127
- 12 Bestimmungen der Durchlässigkeit in Triaxialzellen nach DIN 18130 an Proctorproben bei einem Gradienten $i = 30$
- 3 Bestimmungen der Konsistenzgrenzen nach DIN 18122, T1
- 3 Bestimmungen des Kalkgehaltes nach DIN 18129
- 3 Bestimmungen des Glühverlustes nach DIN 18128
- 3 Bestimmungen des Wasseraufnahmevermögens nach DIN 18132
- 5 Bestimmungen Zerfallstest nach Endell

Darüber hinaus wurden folgende Untersuchungen durchgeführt:

- RUHRUNIVERSITÄT Bochum: Scherfestigkeit, Erosionsbeständigkeit, Flexibilitäts-test
- Dr. Peer-L. Gehlken: Mineralogische Zusammensetzung

5 ERGEBNISSE DER DURCHGEFÜHRten UNTERSUCHUNGEN

5.1 Korngrößenverteilung

5.1.1 Einzelne Bodenhorizonte aus B1 bis B4

Nach DIN 4022, T 1, handelt es sich mit einer Ausnahme (stark sandiger, schwach kiesiger Ton) um einen schwach sandigen bis stark sandigen Ton. In keiner der Proben waren Steine oder Fremdstoffe vorhanden. Die folgende Tabelle 5-1 zeigt die ermittelten Variationen aus den durchgeföhrten Korngrößenverteilungen der untersuchten Mischproben auf. Die grafischen Darstellungen der Korngrößenverteilungen sind der Anlage 4.1 die tabellarische Auflistung ist Anlage 2.1 zu entnehmen.

Tabelle 5-1 Korngrößenverteilungen Mischproben aus einzelnen Bodenhorizonten aus B1 bis B4

	Feinstes (%)	Schluff (%)	Sand (%)	Kies (%)
Anzahl	39	39	39	39
Minimalwert	23,4	19,4	2,4	0,0
Mittelwert	37,1	38,4	24,2	0,4
Maximalwert	50,9	51,8	55,7	5,6
Standardabweichung	6,7	7,8	12,3	0,9
Spannweite der Stichprobe	27,5	32,4	53,3	5,6
Variationskoeffizient %	18,1	20,3	50,8	246,2

In nachfolgender Tabelle 5-2 werden die nur die Proben ausgewertet, die oberhalb der Abbausohle liegen.

Tabelle 5-2 Korngrößenverteilungen Mischproben aus einzelnen Bodenhorizonten aus B1 bis B4 oberhalb der Abbausohle

	Feinstes (%)	Schluff (%)	Sand (%)	Kies (%)
Anzahl	26	26	26	26
Minimalwert	23,4	19,4	2,4	0,0
Mittelwert	36,9	37,2	25,6	0,5
Maximalwert	45,7	51,8	55,7	5,6
Standardabweichung	6,4	8,7	13,0	1,1
Spannweite der Stichprobe	22,3	32,4	53,3	5,6
Variationskoeffizient %	17,4	23,4	50,7	233,4

Gemäß Zusammenstellung in Anlage 2.1 werden von 8 Mischproben die Anforderungen an die Kornverteilung gemäß [U5], [U6] eingehalten.

5.1.2 Zusammengefasste Bodenhorizonte aus B1 bis B4

Unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Korngröße bei den Korndurchmessern d_{30} , d_{80} und d_{90} und der vorgesehenen Abbautechnik in der Lagerstätte wurden ab einer Abbautiefe von 4,0 m u. GOK drei Mischproben über konstante Abbauhorizonthöhen von jeweils 4 m (4,0 m bis 8,0 m u. GOK) hergestellt. Die grafischen Darstellungen der Korngrößenverteilungen sind Anlage 4.1, die tabellarische Auflistung ist der Anlage 2.1 zu entnehmen. Die Korngrößenverteilungen der Mischproben stellen sich gemäß folgender Tabelle 5-3 dar.

Tabelle 5-3 Korngrößenverteilungen Mischproben aus zusammengefassten Bodenhorizonten aus B1 bis B4

	Feinstes (%)	Schluff (%)	Sand (%)	Kies (%)
Anzahl	3	3	3	3
Minimalwert	38,4	42,9	13,5	0,1
Mittelwert	41,2	44,3	14,3	0,2
Maximalwert	43,3	47,0	15,0	0,3
Standardabweichung	2,5	2,3	0,8	0,2
Spannweite der Stichprobe	4,9	4,1	8,1	0,2
Variationskoeffizient %	6,1	5,2	1,5	69,3

Die folgende Tabelle 5-4 stellt die Korngrößen bei der Korndurchmessern d_{30} , d_{80} und d_{90} dar. Die Anforderungen nach [U5], [U6] hinsichtlich der Korndurchmesser werden von den drei Mischproben bei den genannten Siebdurchgängen sicher eingehalten (vgl. auch Anlage 2.1).

Tabelle 5-4 Korndurchmesser bei 30 %, 80 % und 90 % Siebdurchgang

	Korndurchmesser d_{30}	Korndurchmesser d_{80}	Korndurchmesser d_{90}
	[mm]	[mm]	[mm]
Minimalwert	< 0,002	0,050	0,077
Mittelwert	< 0,002	0,052	0,079
Maximalwert	< 0,002	0,054	0,081
Anforderung	$\leq 0,002$	$\leq 0,060$	$\leq 2,0$

5.2 Proctorversuch, Korndichte

Für die Mischproben MP40, MP43 und MP44 wurden jeweils Proctorversuche durchgeführt und die zugehörigen Korndichten bestimmt. Die Versuchsergebnisse stellen sich wie folgt dar.

Tabelle 5-5 Proctorversuch und Korndichte

Mischprobe	ρ_{Pr} (Mg/m^3)	W_{Pr} (%)	$W_{0,97}$ (%)	$D_{0,97Pr}$ [g/cm^3]	ρ_s [g/cm^3]
MP40	1,564	23,5	- / 27,7	1,517	2,663
MP43	1,575	21,0	16,2 / 27,5	1,527	2,657
MP44	1,576	22,2	- / 27,3	1,528	2,582

Die Korndichten sind in Anlage 4.4, die Proctorkurven in Anlage 4.5 dargestellt.

5.3 Durchlässigkeit

Zur Bestimmung der Durchlässigkeit wurden die proctorverdichteten Probenkörper der Mischproben MP40, MP43 und MP44 in Triaxialzellen eingebaut. Die Proben wurden bei einem hydraulischen Gradienten $i = 30$ von unten nach oben durchströmt. Die Bestimmung der Wasser-durchlässigkeit wurde mit den Wassergehalten bestimmt, wie sie sich bei den Einzelversuchen des Proctorversuches zeigten. Die Versuche wurden mit entlüftetem Leitungswasser (in den Formularen mit „LW“ abgekürzt) durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 5-6 zusammengestellt, die Versuchsauswertung ist Anlage 4.6 zu entnehmen.

Tabelle 5-6 Ermittelte Durchlässigkeitsbeiwerte

Bezeichnung		WEinbau	k_f
MP40	Probe 1	15,3	1,2E-09
	Probe 2	18,4	3,1E-10
	Probe 4	24,2	3,1E-11
	Probe 5	28,0	4,0E-11
MP43	Probe 1	16,1	2,8E-09
	Probe 2	18,8	2,3E-10
	Probe 3	21,5	6,2E-11
	Probe 5	28,1	4,3E-11
MP44	Probe 2	20,6	4,9E-11
	Probe 3	23,4	3,9E-11
	Probe 4	26,5	3,8E-11
	Probe 5	29,0	4,5E-11

Die Anforderungen aus dem Wasserbau ($k_f \leq 1,0 \times 10^{-9}$ m/s) werden von allen Proben mit einem Mindestwassergehalt von 18,4 % sicher eingehalten. Der natürliche Wassergehalt liegt bei $w_n \geq 22,8$ %.

5.4 Konsistenzgrenzen, natürliche Wassergehalte

Die Konsistenzgrenzen wurden ebenfalls an den Mischproben MP40, MP43 und MP44 bestimmt. Die Mischproben sind als ausgeprägt plastische Tone auszuweisen (s. Anlage 4.3).

Die Fließgrenzen w_L wurden zu 56,9 % bis 59,6 % ermittelt. Im Plastizitätsdiagramm liegen die Ergebnisse ausschließlich oberhalb der A-Linie, damit werden die Anforderungen, die an das Material hinsichtlich einer Verwendung im Wasserbau gestellt werden ($w_L > 35$ % und oberhalb der A-Linie), von allen untersuchten Proben erfüllt. Die Versuchsprotokolle liegen in Anlage 4.3 bei.

Die natürlichen Wassergehalte der drei Mischproben MP40, MP43 und MP44 wurden zwischen $w_n = 22,8$ % und 23,6 % bestimmt und liegen auf dem nassen Ast ($w_n \geq w_{Pr}$) der Proctorkurven.

Mit Bezug auf Einhaltung der Anforderungen an die undrainierte Scherfestigkeit ist der Wassergehalt im Naturtonmaterial zu erhöhen (s. a. Kap. 5.8).

5.5 Kalkgehalt, organische Bestandteile

Der Kalkgehalt wurde mit Werten zwischen 2,9 % bis 5,8 % (s. Anlage 4.7), der Gehalt an organischen Bestandteilen mit Werten zwischen 4,4 % und 5,1 % ermittelt (s. Anlage 4.8).

5.6 Wasseraufnahmevermögen

Das **Wasseraufnahmevermögen w_b** wurde an den drei Proben mit Werten zwischen 86,8 % und 90,1 % bestimmt (s. Anlage 4.9) und ist als hoch zu bezeichnen.

5.7 Zerfallstest nach Endell

Der Zerfallstest nach Endell wurde an der Mischprobe MP44 mit Wassergehalten zwischen 30,1 % und 54,7 % geführt. Die Zerfallsziffer Z(8) liegt nach 8 Stunden Versuchsdauer bei maximal 0,025, und liegt somit deutlich unter dem in [U6] genannten Orientierungswert von

$Z(8) = 0,05$, ab dem die Erosionsanfälligkeit zunimmt. Im Bereich der Fließgrenze w_L ist aufgrund der hohen Wassersättigung nahezu kein Zerfall feststellbar. Die Versuchsergebnisse sind in Anlage 4.10 beigelegt und stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 5-7 Zerfallsziffer

Wassergehalt w [%]	Versuchsdauer	Zerfallsziffer Z
	[h]	[-]
30,1	8	0,025
	24	0,027
37,5	8	0,023
	24	0,027
43,3	8	0,019
	24	0,023
49,2	8	0,015
	24	0,020
54,7	8	0,009
	24	0,010

5.8 Undrainierte Scherfestigkeit (Flügelsonde)

Anhand der Untersuchungsergebnisse (s. Anlage 5.1) sind für den Einbau unter Wasser in Abhängigkeit von der undrainierten Scherfestigkeit ($15 \text{ KN/m}^2 \leq c_u \leq 25 \text{ KN/m}^2$, [U5], [U6]) Wassergehalte zwischen ca. 37,5 % und 39 % einzuhalten. Der Einbau im Trockenen ist bis zu einem Wassergehalt von ca. 33 % ($c_u \leq 50 \text{ KN/m}^2$, [U5], [U6]) möglich. Einzelheiten zu den Untersuchungsergebnissen sind Anlage 5.1 zu entnehmen.

5.9 Erosionsbeständigkeit (Pinholetest)

Nach Durchführung des Pinehole-Tests waren in beiden Versuchen Aufweitungen des Strömungskanals von 8 mm auf 12 mm festzustellen. Damit wurden die Anforderungen gemäß [U6] erfüllt, wonach die Aufweitung des Durchmessers nicht mehr als 100 % betragen darf. Einzelheiten zu den Untersuchungsergebnissen sind der Anlage 5.1 zu entnehmen.

5.10 Flexibilitätstest (Balkenbiegetest)

Nach Durchführung des Balkenbiegetests wurden keine unzulässigen Rissbildungen festgestellt. Damit werden die Anforderungen gemäß [U6] erfüllt. Einzelheiten zu den Untersuchungsergebnissen sind der Anlage 5.1 zu entnehmen.

5.11 Durchschlagtest

Der Durchschlagtest ist gemäß Ausführung in [U6] für Naturton mit einer undrainierten Scherfestigkeit von $c_u = 15$ bis 25 KN/m^2 und einer Einbaudicke von mind. 20 cm nicht erforderlich. Auf die Durchführung des Versuches wurde daher verzichtet.

5.12 Tonmineralogie

Der tonmineralogische Bestand wurde im Rahmen der Eignungsprüfung nach BQS [U7] als semiquantitative Phasenanalyse an der Gesamtprobe mittels einer Methodenkombination aus Röntgendiffraktometrie (RDA) und Infrarotspektroskopie (FTIR) an der Mischprobe 30542 mit minimalem Ton- und Feinkornanteil ($T/U/S/G = 33,3/41,2/25,4/0$) bestimmt. Die Untersuchungen an der Mischprobe wurden von Dr. Peer-L. Gehlken ausgeführt.

Hinsichtlich der mengenmäßigen Verteilung der Tonminerale/Phyllosilikate dominieren in dem Untersuchungsmaterial neben den Illiten/ dioktaedrischen Glimmern (17 Gew.-%) die unregelmäßigen Illit- Smektit-Wechselleagerungen (5 Gew.-%), die Smektite (3 Gew.-%) die fehlgeordneten Kaolinite (Kaolinit-D) (8 Gew.-%) und die Chlorite 6 Gew.-%).

Die tonmineralogischen Eigenschaften der untersuchten Probe werden daher in erster Linie von den Illiten/ dioktaedrischen Glimmern geprägt (Kaolinit-D) geprägt.

Die Ergebnisse der Tonmineralanalyse sind dem zugehörigen Prüfbericht (s. Anlage 5.2) zu entnehmen. Die nachgewiesenen Mineralphasen stellen sich wie folgt dar:

Tabelle 5-8 Ergebnisse der Tonmineralanalyse an MP47, Labor-Nr. 30542 in Gew.-%

Probe	Σ TM/ Phyllos.	II./GI.	II.-Sm.	Smek- tit	Kaol.- D	Chlorit	Quarz	Albit	Kali- fsp.	Calcit	Gips	Goethit	org. Subst.
MP47, Labor-Nr. 30542	39	17	5	3	8	6	46	1	2	7	3	1	< 1

Der Tonmineralanteil der Gesamtprobe ergibt sich somit zu 39 Gew.-%.

Aufgrund des um mind. 10 % höheren Feinkornanteils in den für die mineralische Weichdichtung aus Naturton untersuchten Mischproben MP40, MP43 und MP44 wird der Tonmineralanteil hier noch höher liegen.

6 ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der untersuchte Naturton die Anforderungen an die Parameter

- Wasserdurchlässigkeit
- Fließgrenze, Lage zur A-Linie
- Kornverteilung
- undränierte Scherfestigkeit
- Flexibilität
- Erosionsfestigkeit

ohne Einschränkung einhält.

Die Untersuchungen auf

- Kalkgehalt und Glühverlust,
- Procordichte und Korndichte,
- Wasseraufnahmevermögen,
- mineralogische Zusammensetzung

zeigen keine Auffälligkeiten.

Mit den Ergebnissen des Pinhole-Tests und des Zerfallstests nach Endell werden die Anforderungen an die Zerfallsbeständigkeit und die Erosionsbeständigkeit nachgewiesen.

Der Balkenbiegetest hat gezeigt, dass der untersuchte Naturton ausreichend flexibel für eine Weichdichtung ist.

CDM Smith Consult GmbH

2019-02-27

erstellt:

i. V.



Dipl.-Ing. Ulrich Klos

i. V.



Dipl.-Ing. Michael Thalhofer


Verteiler:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG 1-fach digital
CDM Smith 1-fach Akte

ANLAGE 1 LAGEPLÄNE

Anlage 1.1

**Übersichtslageplan,
M 1 : 25.000**



Lagerstätte Gartroper Busch, Tonabgrabung Eichenallee

Projekt-Nr.
118639

Bericht-Nr.
01

CDM

Übersichtslageplan

Maßstab
1:25.000

Sachbearb.
Tha

Datum
10/18

Anlage-Nr.
1.1

Anlage 1.2

**Lageplan Bohrungen und Ab-
baugebiet, M 1 : 2.000**

**Ausschnitt aus
Lageplan AP 1.1
Ausführungsplanung**



**ANLAGE 2 ZUSAMMENSTELLUNG LA-
BORVERSUCHSERGEBNISSE**

Anlage 2.1


**Mineralisches Dichtungsmate-
rial (Naturton)**

**ANLAGE 3 SÄULENPROFILE UND
SCHICHTENVERZEICHNISSE**

Anlage 3.1 **Säulenprofile**

m u. GOK (47,62 m NHN)

B1



Höhenmaßstab: 1:100

Blatt 1 von 1

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee


Bohrung: B1

Auftraggeber:	Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	Rechtswert:	350609
Bohrfirma:	CDM Smith Consult GmbH	Hochwert:	5725344
Bearbeiter:	Michael Thalhofer	Ansatzhöhe:	47,62mNHN
Datum:	11.06.2018	Endtiefen:	20,00m

**CDM
Smith**

m u. GOK (43,77 m NHN)

B2



Höhenmaßstab: 1:100

Blatt 1 von 1

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee


Bohrung: B2

Auftraggeber:	Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	Rechtswert:	350421
Bohrfirma:	CDM Smith Consult GmbH	Hochwert:	5725277
Bearbeiter:	Michael Thalhofer	Ansatzhöhe:	43,77mNHN
Datum:	11.06.2018	Endtiefen:	20,00m

**CDM
Smith**

m u. GOK (44,89 m NHN)

B3



Höhenmaßstab: 1:100

Blatt 1 von 1

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee


Bohrung: B3

Auftraggeber:	Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	Rechtswert:	350482
Bohrfirma:	CDM Smith Consult GmbH	Hochwert:	5725218
Bearbeiter:	Michael Thalhofer	Ansatzhöhe:	44,89mNHN
Datum:	12.06.2018	Endtiefen:	20,00m

**CDM
Smith**

B4

m u. GOK (45,85 m NHN)



Höhenmaßstab: 1:100

Blatt 1 von 1

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Bohrung: B4

Auftraggeber:	Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	Rechtswert:	350434
Bohrfirma:	CDM Smith Consult GmbH	Hochwert:	5725150
Bearbeiter:	Michael Thalhofer	Ansatzhöhe:	45,85mNHN
Datum:	11.06.2018	Endtiefen:	20,00m

**CDM
Smith**

Anlage 3.2 Schichtenverzeichnisse

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B1

47,62m

1	2				3	4	5	6						
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben								
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)				
0,50	a) Auffüllung (Kies, schwach sandig, schwach schluffig, schwach humos)				Einzelproben 0, 00 bis 4, 00m (7 Becher), 4, 00 bis 20, 0m: Kernkisten				B	1	0,50			
	b) Schotter, umgelagerter Boden, stark zersetzte Pflanzenreste													
	c) schwach feucht	d)	e) dunkelgrau											
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0										
0,80	a) Auffüllung (Kies, schluffig, feinsandig, stark humos)								B	2	0,80			
	b) Pflanzenreste, umgelagerter Boden, modriger Geruch													
	c) halbfest	d)	e) dunkelbraun											
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0										
1,00	a) Feinsand, tonig								B	3	1,00			
	b) Feinsand mit Ton-Lagen													
	c) schwach feucht	d)	e) hellbraun											
	f)	g)	h)	i) 0										
1,80	a) Ton, feinsandig								B	4	1,80			
	b)													
	c) steif	d)	e) hellgrau, marmoriert											
	f)	g)	h)	i) 0										
2,60	a) Ton								B	5	2,60			
	b)													
	c) steif	d)	e) grau											
	f)	g)	h)	i) 0										

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B1

47,62m

1	2				3	4	5	6	
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Art		Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt						
3,50	a) Ton, schwach feinsandig					B	6	3,50	
	b)								
	c) steif bis halbfest	d)	e) braun bis dunkelbraun						
	f)	g)	h)	i) 0					
6,60	a) Ton					B	7	4,00	
	b)								
	c) steif	d)	e) dunkelgrau						
	f)	g)	h)	i) 0					
6,80	a) Ton								
	b)								
	c) weich bis steif	d)	e) dunkelgrau						
	f)	g)	h)	i) 0					
8,40	a) Ton								
	b) basal kalkig								
	c) steif	d)	e) dunkelgrau						
	f)	g)	h)	i) 0					
9,60	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig								
	b) vereinzelt Kalkstein								
	c) steif	d)	e) dunkelgrau						
	f)	g)	h)	i) +					

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B1

47,62m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
11,80	a) Ton											
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelgrau, braun									
	f)	g)	h)	i) ++								
12,20	a) Ton, schwach feinsandig											
	b)											
	c) weich	d)	e) dunkelgrau, braun									
	f)	g)	h)	i) ++								
13,60	a) Ton											
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelgrau, braun									
	f)	g)	h)	i) ++								
13,80	a) Ton											
	b)											
	c) fest	d)	e) hellgrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
14,00	a) Ton											
	b)											
	c) steif	d)	e) hellgrau									
	f)	g)	h)	i) ++								

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B1

47,62m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
14,20	a) Ton											
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelgrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
14,50	a) Ton											
	b)											
	c) weich	d)	e) dunkelgrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
15,20	a) Ton, schwach feinsandig											
	b)											
	c) steif bis halbfest	d)	e) dunkelgrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
15,50	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig											
	b) Kalkstein											
	c) steif	d)	e) dunkelgrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
16,80	a) Ton											
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelgrau									
	f)	g)	h)	i) ++								

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B1

47,62m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
18,00	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig											
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelgrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
20,00	a) Ton, (schwach feinsandig)											
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelbraungrau, dunkelgrüngrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B2

43.77m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)				
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe									
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt								
0,30	a) Auffüllung (Kies, schwach sandig, schwach schluffig, schwach humos)				0, 00 bis 3, 00m: Becherproben, 3, 00 bis 20, 0m: Kernkisten	B	1	0,30				
	b) Schotter, umgelagerter Boden, zersetzte Pflanzenreste											
	c) trocken bis schwach feucht	d)	e) dunkelgrau									
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0								
1,00	a) Ton					B	2	1,00				
	b)											
	c) weich bis steif	d)	e) dunkelgrau									
	f)	g)	h)	i) +								
6,00	a) Ton					B	3	2,00				
	b) lagenweise Ton, schwach feinsandig					B	4	3,00				
	c) steif	d)	e) dunkelbraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
8,00	a) Ton, schwach feinsandig											
	b)											
	c) steif bis halbfest	d)	e) dunkelbraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
10,00	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig											
	b) sehr vereinzelt Kalkstein											
	c) steif bis halbfest	d)	e) dunkelbraungrau, dunkelgrüngrau									
	f)	g)	h)	i) ++								

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B2

43,77m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
11,00	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig											
	b) sehr vereinzelt Kalkstein											
	c) steif	d)	e) hellgrüngrau, braungrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
12,00	a) Ton, schwach feinsandig											
	b)											
	c) weich bis steif	d)	e) dunkelbraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
18,50	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig											
	b) sehr vereinzelt Kalkstein, lagenweise feinsandig											
	c) steif bis halbfest	d)	e) dunkelbraun, dunkelgrüngrau									
	f)	g)	h)	i)								
19,00	a) Ton, schluffig, feinsandig											
	b) locker gelagert											
	c) halbfest	d)	e) dunkelbraun, dunkelgrüngrau									
	f)	g)	h)	i) +								
20,00	a) Ton								kein Grundwasser angetroffen			
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelbraun, dunkelgrüngrau									
	f)	g)	h)	i) ++								



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 12.06.2018

Bohrung: B3

44,89m

1	2	3	4	5	6			
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen			Bemerkungen				
	b) Ergänzende Bemerkungen			Entnommene Proben				
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	Art	Nr			
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt				
0,40	a) Auffüllung (Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig)			0,00 bis 3,60m: Becherproben, 4,00 bis 20,0m: Kernkisten	B	1	0,40	
	b) Schotter, umgelagerter Boden							
	c) schwach feucht	d)	e) dunkelgrau					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0				
0,70	a) Auffüllung (Schluff, feinsandig, schwach kiesig, stark humos)				B	2	0,70	
	b) umgelagerter Boden, Pflanzenreste, Schotter							
	c) halbfest	d)	e) dunkelgrau					
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0				
1,40	a) Feinsand, schwach schluffig				B	3	1,40	
	b)							
	c) schwach feucht	d)	e) rot, braun					
	f)	g)	h)	i) 0				
2,00	a) Feinsand, schwach schluffig				B	4	2,00	
	b)							
	c) schwach feucht	d)	e) hellbraun					
	f)	g)	h)	i) 0				
2,70	a) Ton				B	5	2,70	
	b)							
	c) weich bis steif	d)	e) hellgrau, grau					
	f)	g)	h)	i) 0				

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 12.06.2018

Bohrung: B3

44,89m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
9,00	a) Ton								B	6		
	b) lagenweise weich											
	c) steif	d)	e) dunkelbraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
10,70	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig											
	b) sehr vereinzelt Kalkstein											
	c) halbfest	d)	e) dunkelbraun, grau									
	f)	g)	h)	i) ++								
11,00	a) Ton, schwach feinsandig											
	b)											
	c) steif	d)	e) grau, braungrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
11,50	a) Ton											
	b)											
	c) steif	d)	e) grau									
	f)	g)	h)	i) ++								
11,75	a) Ton, feinsandig											
	b)											
	c) halbfest	d)	e) graubraun									
	f)	g)	h)	i) ++								

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 12.06.2018

Bohrung: B3

44,89m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
12,00	a) Ton, stark schluffig, feinsandig											
	b)											
	c) halbfest	d)	e) graubraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
13,20	a) Ton, schwach feinsandig bis feinsandig											
	b)											
	c) steif bis halbfest	d)	e) dunkelbraungrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
13,50	a) Ton, kiesig, feinsandig											
	b)											
	c) eckig, halbfest	d)	e) dunkelgrüngrau, dunkelbraungrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
15,00	a) Ton, schwach feinsandig											
	b)											
	c) halbfest	d)	e) dunkelgrüngrau, dunkelbraungrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
19,00	a) Ton											
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelgrüngrau, dunkelbraungrau									
	f)	g)	h)	i) ++								

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 12.06.2018

Bohrung: B3

44,89m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
20,00	a) Ton, schluffig, schwach feinsandig											
	b)											
	c) halbfest	d)	e) dunkelbraungrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Seite: 1

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B4

45,85m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	b) Ergänzende Bemerkungen					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)				
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe									
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt								
0,40	a) Auffüllung (Kies, feinsandig, schwach schluffig bis schluffig)				0,00 bis 4,00m: Becherprobe, 4,00 bis 20,0m: Kernkisten	B	1	0,40				
	b) Schotter, umgelagerter Boden											
	c) schwach feucht	d)	e) dunkelbraungrau									
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0								
0,80	a) Auffüllung (Kies, schluffig, schwach feinsandig, humos)					B	2	0,80				
	b) Schotter, Flusskiese, umgelagerter Boden, Pflanzenreste											
	c) trocken bis schwach feucht	d)	e) hellgrau									
	f) Auffüllung	g)	h)	i) 0								
1,70	a) Ton, schwach feinsandig					B	3	1,70				
	b)											
	c) steif	d)	e) hellgrau, marmoriert									
	f)	g)	h)	i) 0								
2,50	a) Ton					B	4	2,50				
	b)											
	c) weich bis steif	d)	e) hellgrau, marmoriert									
	f)	g)	h)	i) +								
3,30	a) Ton, schwach feinsandig					B	5	3,30				
	b) vereinzelt Schillhaltig											
	c) steif bis halbfest	d)	e) dunkelgraubraun									
	f)	g)	h)	i) ++								

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B4

45,85m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe		Art		Nr	Tiefe in m (Unter- kante)					
f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt									
4,00	a) Ton					B	6	4,00				
	b)											
	c) steif bis halbfest	d)	e) dunkelgrüngrau, dunkelbraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
4,40	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig											
	b) Quarzsandkies											
	c) angerundet, steif bis halbfest	d)	e) dunkelgrüngrau, dunkelbraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
9,00	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig											
	b) sehr vereinzelt Kalksteinlagen											
	c) eckig bis angerundet, steif bis halbfest	d)	e) dunkelgrüngrau, dunkelbraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
9,30	a) Ton											
	b)											
	c) weich	d)	e) dunkelgrüngrau, dunkelbraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
12,30	a) Ton, schwach feinsandig, schwach kiesig											
	b) sehr vereinzelt Kalkstein, vereinzelt weiche Lagen											
	c) eckig bis angerundet, steif bis halbfest	d)	e) dunkelgrüngrau, dunkelbraun									
	f)	g)	h)	i) ++								

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B4

45,85m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
12,80	a) Ton											
	b)											
	c) steif	d)	e) grau									
	f)	g)	h)	i) 0								
13,20	a) Ton, schwach feinsandig											
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelgraubraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
14,00	a) Ton											
	b)											
	c) weich	d)	e) dunkelgraubraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
14,50	a) Ton											
	b) Wechsellegung aus weichen und steifen Material											
	c)	d)	e) dunkelgraubraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
15,70	a) Ton, schwach feinsandig											
	b)											
	c) weich bis steif	d)	e) dunkelgraubraun									
	f)	g)	h)	i) ++								

Projekt: 118639, WES Tonabgrabung Eichenallee

Datum: 11.06.2018

Bohrung: B4

45,85m

1	2				3	4	5	6				
Bis ... m unter Ansatz- punkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen b) Ergänzende Bemerkungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt	Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)		
16,00	a) Ton, schwach feinsandig											
	b)											
	c) weich	d)	e) dunkelgraubraun									
	f)	g)	h)	i) ++								
20,00	a) Ton											
	b)											
	c) steif	d)	e) dunkelgrüngrau									
	f)	g)	h)	i) ++								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								
	a)											
	b)											
	c)	d)	e)									
	f)	g)	h)	i)								

**ANLAGE 4 BODENMECHANISCHE LA-
BORVERSUCHE**

Anlage 4.1


**Korngrößenverteilung nach
DIN EN ISO 17892-4**

Entnahmestelle:	MP1 B1	Tiefe:	1 - 2 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüfdatum:	07-2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_05B	Labornummer:	30362	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
Bodengruppe (DIN 18196)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	23.4/19.4/55.7/1.6
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:	Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG		
Projekt:	Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4			

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
<input type="checkbox"/> Leiter PL	<input type="checkbox"/> Berichtersteller	<input type="checkbox"/> Stellvertreter

Entnahmestelle:	MP2 B1	Tiefe:	2 - 4 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_06B	Labornummer:	30363	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
Bodengruppe (DIN 18196)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	28.1/24.2/47.5/0.1
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:	Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG		
Projekt:	Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
CDM Smith CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum			
Projekt-Nr.:	118639	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
Leiter PL	<input type="checkbox"/>	Stellvertreter	<input type="checkbox"/>


Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Entnahmestelle:	MP3 B1	Tiefe:	4 - 6 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_07B	Labornummer:	30364	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
Bodengruppe (DIN 18196)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	33.4/36.7/29.8/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:	Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG		
Projekt:	Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
CDM Smith CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum			
Projekt-Nr.:	118639	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
Leiter PL	<input type="checkbox"/>	Stellvertreter	<input type="checkbox"/>


Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Entnahmestelle:	MP4 B1	Tiefe:	6 - 8 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_08B	Labornummer:	30365	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T
Bodengruppe (DIN 18196)	-/-
U/Cc	
T/U/S/G (%)	45.6/51.8/2.4/0.3
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-


Auftraggeber:	Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG		
Projekt:	Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4			
Projekt-Nr.:	118639	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
Leiter PL	<input checked="" type="checkbox"/>	Stellvertreter	<input type="checkbox"/>

Entnahmestelle:	MP5 B1	Tiefe:	8 - 10 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_09B	Labornummer:	30366	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	33.8/35.1/31.0/ -
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**CDM
Smith**

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP6 B1	Tiefe:	10 - 12 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_10B	Labornummer:	30367	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	35.5/40.3/24.1/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP7 B1	Tiefe:	12 - 14 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_11B	Labornummer:	30368	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s'
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	37.4/50.2/12.3/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**CDM
Smith**

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
<input checked="" type="checkbox"/> Leiter PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Stellvertreter

Entnahmestelle:	MP8 B1	Tiefe:	14 - 16 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s*, g'
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_12B	Labornummer:	30369	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, \bar{s} , g'
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	26.7/33.4/34.3/5.6
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**CDM
Smith**

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP9 B1	Tiefe:	16 - 18 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_13B	Labornummer:	30370	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	29.3/37.3/33.4/ -
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**CDM
Smith**

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP10, B1	Tiefe:	18 - 20 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_14B	Labornummer:	30371	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s'
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	43.4/43.4/13.1/0.1
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP11 B2	Tiefe:	1 - 2 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_15B	Labornummer:	30372	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	43.3/33.5/22.0/1.1
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
<input checked="" type="checkbox"/> Leiter PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Stellvertreter

Entnahmestelle:	MP12 B2	Tiefe:	2 - 4 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_16B	Labornummer:	30373	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	30.8/42.3/26.9/0.1
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
<input checked="" type="checkbox"/> Leiter PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Stellvertreter

Entnahmestelle:	MP13 B2	Tiefe:	4 - 6 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_17B	Labornummer:	30374	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	36.4/43.3/20.2/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP15 B2	Tiefe:	6 - 8 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_18B	Labornummer:	30375	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s'
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	43.2/45.9/10.9/ -
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>		
Stellvertreter <input type="checkbox"/>		

Entnahmestelle:	MP16 B2	Tiefe:	6 - 8 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_19B	Labornummer:	30376	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	35.5/47.3/17.2/ -
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP16 B2	Tiefe:	10 - 12 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_20B	Labornummer:	30377	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	31.4/44.4/24.2/-
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP17 B2	Tiefe:	12 - 14 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_21B	Labornummer:	30378	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, \bar{s}
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	27.1/36.4/36.4/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP18 B2	Tiefe:	14 - 16 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_22B	Labornummer:	30379	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	35.7/48.0/16.1/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP19 B2	Tiefe:	16 - 18 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_23B	Labornummer:	30380	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s'
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	50.9/42.7/6.3/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
<input checked="" type="checkbox"/> Leiter PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Stellvertreter

Entnahmestelle:	MP20 B2	Tiefe:	18 - 20 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_24B	Labornummer:	30381	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, \bar{s}
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	33.2/31.8/35.0/ -
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP21 B3	Tiefe:	2 - 4 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_25B	Labornummer:	30382	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s*
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	29.6/21.6/48.7/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP22 B3	Tiefe:	4 - 6 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_26B	Labornummer:	30383	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	40.6/37.9/21.3/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP23 B3	Tiefe:	6 - 8 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_27B	Labornummer:	30384	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG


Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith
CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP24 B3	Tiefe:	8 - 10 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_28B	Labornummer:	30385	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, \bar{s}
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	36.3/32.4/31.1/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
<input checked="" type="checkbox"/> Leiter PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Stellvertreter

Entnahmestelle:	MP25 B3	Tiefe:	10 - 12 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_29B	Labornummer:	30386	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	35.1/43.5/20.8/0.6
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP26 B3	Tiefe:	12 - 14 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_30B	Labornummer:	30387	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	31.8/34.2/33.9/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
<input checked="" type="checkbox"/> Leiter PL	<input type="checkbox"/> Berater	<input type="checkbox"/> Stellvertreter

Entnahmestelle:	MP27 B3	Tiefe:	14 - 16 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_31B	Labornummer:	30388	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	32.0/45.2/22.7/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum


Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP29 B3	Tiefe:	18 - 20 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_33B	Labornummer:	30390	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/IEC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	38.8/37.3/23.7/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP30 B4	Tiefe:	1 - 2 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_34B	Labornummer:	30391	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	36.1/19.6/44.2/0.1
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP31 B4	Tiefe:	2 - 4 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_35B	Labornummer:	30392	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
U/Cc	
T/U/S/G (%)	40.7/31.3/27.9/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP32 B4	Tiefe:	4 - 6 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_36B	Labornummer:	30393	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							




Auftraggeber:	Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG		
Projekt:	Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4			
Projekt-Nr.:	118639	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
Leiter PL	<input type="checkbox"/>	Stellvertreter	<input type="checkbox"/>

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Entnahmestelle:	MP33 B4	Tiefe:	6 - 8 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_37B	Labornummer:	30394	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s'
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	44.5/40.6/14.4/0.5
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP34 B4	Tiefe:	8 - 10 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_38B	Labornummer:	30395	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	36.6/34.6/28.7/0.1
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00
Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP35 B4	Tiefe:	10 - 12 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_39B	Labornummer:	30396	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	39.0/40.6/20.2/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP36 B4	Tiefe:	12 - 14 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_40B	Labornummer:	30397	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s'
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	45.2/43.8/10.9/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
<input checked="" type="checkbox"/> Leiter PL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Stellvertreter

Entnahmestelle:	MP37 B4	Tiefe:	14 - 16 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S*
Prüftag:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_41B	Labornummer:	30398	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, \bar{s}
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	30.7/37.4/31.7/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**CDM
Smith**

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP38 B4	Tiefe:	16 - 18 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_42B	Labornummer:	30399	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	39.2/43.9/16.8/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP39 B4	Tiefe:	18 - 20 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüfdatum:	07/2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_43B	Labornummer:	30400	erstellt (Kürzel):	mes
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s'
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	47.3/46.4/6.1/0.2
Frostsicherheit	-
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
<input checked="" type="checkbox"/> Leiter PL	<input type="checkbox"/> Berater	<input type="checkbox"/> Stellvertreter

Entnahmestelle:	MP 40	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüfdatum:	09-2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_44B	Labornummer:	30539	erstellt (Kürzel): rid
Bemerkungen:						



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s'
Bodengruppe (DIN 18196)	TA
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	38.4/47.0/14.5/0.1
Frostsicherheit	F2
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		

Leiter PL

Stellvertreter


Entnahmestelle:	MP 43	Tiefe:	4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, s'
Prüfdatum:	09-2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_45B	Labornummer:	30540	erstellt (Kürzel):	rid
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
DPL-14423-02-00

Labor akkreditiert

nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s'
Bodengruppe (DIN 18196)	TA
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	43.3/43.1/13.5/0.1
Frostsicherheit	F2
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4


Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle:	MP 44	Tiefe:	4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum:	Mai 2018	Bodenart:	T, S
Prüftag:	09-2018	Prüfbericht Nr.:	kvs_46B	Labornummer:	30541	erstellt (Kürzel):	rid
Bemerkungen:							



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14423-02-00

Labor akkreditiert
nach DIN EN ISO/EC 17025



Kurve	
Bodenart (DIN 14688-1)	T, s
Bodengruppe (DIN 18196)	TA
U/Cc	-/-
T/U/S/G (%)	41.8/42.9/15.0/0.3
Frostsicherheit	F2
k [m/s] (Beyer)	-

Auftraggeber:
Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:
Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

CDM Smith

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892 - 4

Projekt-Nr.:	Bericht-Nr.:	Anlage-Nr.:
118639		
Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Anlage 4.2

**Wassergehalt nach DIN EN ISO
17892-1**

Entnahmestelle: B1, B2, B3	Tiefe:	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart:
Prüfdatum: 07-2018	Prüfbericht Nr.: wgh_01B	Labornummer: 30362-30385	erstellt (Kürzel): mes
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Entnahmestelle:	B1	B1	B1	B1	B1	B1
Tiefe:	1 - 2 m	2 - 4 m	4 - 6 m	6 - 8 m	8 - 10 m	10 - 12 m
Labor Nr.:	30362	30363	30364	30365	30366	30367
Bodenart:	T, s*	T, u	T, u	T, u	T, u	T, u
Feuchte Probe + Behälter [g]:	499.00	488.80	329.00	354.10	293.70	336.00
Trockene Probe + Behälter [g]:	448.00	419.80	295.70	320.90	269.80	306.40
Behälter [g]:	160.50	179.00	157.90	176.30	158.00	154.30
Porenwasser [g]:	51.00	69.00	33.30	33.20	23.90	29.60
Trockene Probe [g]:	287.50	240.80	137.80	144.60	111.80	152.10
Wassergehalt [%]	17.74	28.65	24.17	22.96	21.38	19.46

Entnahmestelle:	B1	B1	B1	B1	B2	B2
Tiefe:	12 - 14 m	14 - 16 m	16 - 18 m	18 - 20 m	1 - 2 m	2 - 4 m
Labor Nr.:	30368	30369	30370	30371	30372	30373
Bodenart:	T, u	T, u, g'	T, u	T, u	T, u	T, u
Feuchte Probe + Behälter [g]:	373.00	359.70	386.10	366.00	483.20	401.90
Trockene Probe + Behälter [g]:	340.40	325.80	348.50	335.70	418.30	355.20
Behälter [g]:	176.40	158.10	160.40	176.30	155.60	155.30
Porenwasser [g]:	32.60	33.90	37.60	30.30	64.90	46.70
Trockene Probe [g]:	164.00	167.70	188.10	159.40	262.70	199.90
Wassergehalt [%]	19.88	20.21	19.99	19.01	24.70	23.36

Entnahmestelle:	B2	B2	B2	B2	B2	B2
Tiefe:	4 - 6 m	6 - 8 m	8 - 10 m	10 - 12 m	12 - 14 m	14 - 16 m
Labor Nr.:	30374	30375	30376	30377	30378	30379
Bodenart:	T, u	T, u	T, u, s'	T, u, s	T, u, s'	T, u, s'
Feuchte Probe + Behälter [g]:	411.90	394.50	368.90	386.70	307.10	309.10
Trockene Probe + Behälter [g]:	371.60	351.40	339.00	354.00	288.00	286.50
Behälter [g]:	187.80	153.30	176.00	176.30	176.30	153.90
Porenwasser [g]:	40.30	43.10	29.90	32.70	19.10	22.60
Trockene Probe [g]:	183.80	198.10	163.00	177.70	111.70	132.60
Wassergehalt [%]	21.93	21.76	18.34	18.40	17.10	17.04

Entnahmestelle:	B2	B2	B3	B3	B3	B3
Tiefe:	16 - 18	18 - 20 m	2 - 4 m	4 - 6 m	6 - 8 m	8 - 10 m
Labor Nr.:	30380	30381	30382	30383	30384	30385
Bodenart:	T, u	T, u, s'	T, s*, u	T, u	T, u	T, u
Feuchte Probe + Behälter [g]:	316.20	317.40	442.70	348.90	371.40	339.20
Trockene Probe + Behälter [g]:	294.00	295.50	394.70	314.60	337.50	311.40
Behälter [g]:	175.80	176.00	176.00	161.00	176.00	176.30
Porenwasser [g]:	22.20	21.90	48.00	34.30	33.90	27.80
Trockene Probe [g]:	118.20	119.50	218.70	153.60	161.50	135.10
Wassergehalt [%]	18.78	18.33	21.95	22.33	20.99	20.58

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	 <p>CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum</p>	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Eignungsprüfung		
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1	Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.: Anlage Nr.:
	Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>

Entnahmestelle: B3, B4	Tiefe:	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart:
Prüfdatum: 07-2018	Prüfbericht Nr.: wgh_02B	Labornummer: 30386-30400	erstellt (Kürzel): mes
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Entnahmestelle:	B3	B3	B3	B3	B3	B4
Tiefe:	10 - 12 m	12 - 14 m	14 - 16 m	16 - 18 m	18 - 20 m	1 - 2 m
Labor Nr.:	30386	30387	30388	30389	30390	30391
Bodenart:	T, u	T, u, s'	T, u, s'	T, u	T, u	T, s*, u
Feuchte Probe + Behälter [g]:	345.10	310.30	279.10	342.70	305.70	342.90
Trockene Probe + Behälter [g]:	318.40	290.70	262.00	316.60	281.40	311.20
Behälter [g]:	175.90	178.00	157.80	176.30	158.10	176.50
Porenwasser [g]:	26.70	19.60	17.10	26.10	24.30	31.70
Trockene Probe [g]:	142.50	112.70	104.20	140.30	123.30	134.70
Wassergehalt [%]	18.74	17.39	16.41	18.60	19.71	23.53

Entnahmestelle:	B4	B4	B4	B4	B4	B4
Tiefe:	2 - 4 m	4 - 6 m	6 - 8 m	8 - 10 m	10 - 12 m	12 - 14 m
Labor Nr.:	30392	30393	30394	30395	30396	30397
Bodenart:	T, u, s'	T, u	T, u	T, u, s'	T, u, s'	T, u
Feuchte Probe + Behälter [g]:	314.40	355.10	306.00	314.30	317.00	311.10
Trockene Probe + Behälter [g]:	281.60	323.50	283.40	288.40	290.50	285.60
Behälter [g]:	157.80	179.10	176.30	159.90	154.20	160.40
Porenwasser [g]:	32.80	31.60	22.60	25.90	26.50	25.50
Trockene Probe [g]:	123.80	144.40	107.10	128.50	136.30	125.20
Wassergehalt [%]	26.49	21.88	21.10	20.16	19.44	20.37

Entnahmestelle:	B4	B4	B4			
Tiefe:	14 - 16 m	16 - 18 m	18 - 20 m			
Labor Nr.:	30398	30399	30400			
Bodenart:	T, u, s'	T, u, s'	T, u, s'			
Feuchte Probe + Behälter [g]:	307.50	300.90	302.10			
Trockene Probe + Behälter [g]:	282.00	279.30	278.50			
Behälter [g]:	155.90	155.20	153.40			
Porenwasser [g]:	25.50	21.60	23.60			
Trockene Probe [g]:	126.10	124.10	125.10			
Wassergehalt [%]	20.22	17.41	18.86			

Entnahmestelle:						
Tiefe:						
Labor Nr.:						
Bodenart:						
Feuchte Probe + Behälter [g]:						
Trockene Probe + Behälter [g]:						
Behälter [g]:						
Porenwasser [g]:						
Trockene Probe [g]:						
Wassergehalt [%]						

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	 <p>CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum</p>	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Eignungsprüfung		
Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1	Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.: Anlage Nr.:
	Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>


Anlage 4.3

**Zustandsgrenzen nach DIN
18122**




Entnahmestelle: MP 40	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 03.09.2018	Prüfbericht Nr.: ztd_05B	Labornummer: 30539	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025



Wassergehalt $w = 23.6\%$
 Fließgrenze $w_L = 59.6\%$
 Ausrollgrenze $w_P = 19.9\%$
 Plastizitätszahl $I_p = 39.7\%$
 Konsistenzzahl $I_c = 0.90$
 Anteil Überkorn $\text{Ü} = 1.0\%$
 Wassergeh. Überk. $w_{\text{Ü}} = 0.5\%$
 Korr. Wassergehalt = 23.9%



Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG



CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

Projekt Nr.: Bericht Nr.: Anlage Nr.:

118639


Leiter PL

Stellvertreter



Entnahmestelle: MP 43	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 03.09.2018	Prüfbericht Nr.: ztd_06B	Labornummer: 30540	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			




Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025



Wassergehalt w = 22.8 %
 Fließgrenze w_L = 56.9 %
 Ausrollgrenze w_P = 20.0 %
 Plastizitätszahl I_p = 36.9 %
 Konsistenzzahl I_c = 0.92
 Anteil Überkorn ü = 1.0 %
 Wassergeh. Überk. $w_{\dot{U}}$ = 0.5 %
 Korr. Wassergehalt = 23.0 %



Plastizitätsdiagramm




Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	CDM Smith <small>CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum</small>	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1	Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.: Anlage Nr.:
	Leiter PL <input type="checkbox"/>	
	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	




Entnahmestelle: MP 44	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s
Prüfdatum: 03.09.2018	Prüfbericht Nr.: ztd_07B	Labornummer: 30541	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025



Wassergehalt $w = 22.8\%$
 Fließgrenze $w_L = 56.9\%$
 Ausrollgrenze $w_P = 20.5\%$
 Plastizitätszahl $I_p = 36.4\%$
 Konsistenzzahl $I_c = 0.93$
 Anteil Überkorn $\text{Ü} = 2.0\%$
 Wassergeh. Überk. $w_{\text{Ü}} = 0.5\%$
 Korr. Wassergehalt = 23.3%



Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	CDM Smith <small>CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum</small>	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Zustandsgrenzen nach DIN 18 122-1	Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.: Anlage Nr.:
	Leiter PL <input type="checkbox"/>	Stellvertreter <input type="checkbox"/>

Anlage 4.4 Korndichte nach DIN 18124

Probe

Labor- Nr.
 Bodenart
 Entnahmestelle
 Entnahmetiefe [m]

30539	
T, s'	
MP 40	
4,0 - 8,0	

Korndichthebestimmung

Pyknometer Nr.
 Pyknometer+trockene Probe [g]
 Pyknometer [g]
 Trockene Probe [g]
 Pykn.+trockene Probe+Wasser [g]
 Wassertemperatur t [°C]
 Dichte des Wassers bei t [g/cm³]
 Masse Wasser [g]
 Volumen Wasser [cm³]
 Volumen Pyknometer [cm³]
 Volumen Probe [cm³]
 Korndichte [g/cm³]

62	15		
64,8388	65,0321		
40,6314	40,1846		
24,2074	24,8475		
156,4265	155,4235		
20	20		
0,99823	0,99823		
91,5877	90,3914		
91,7501	90,5517		
100,8383	99,8851		
9,0882	9,3334		
2,664	2,662		

Mittelwert [g/cm³]

2,663

Bemerkung:

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG

Projekt:

Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**CDM
Smith**

Bestimmung der Korndichte nach DIN 18124

Laborant: beh	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 09.2018	

Probe

Labor- Nr.
 Bodenart
 Entnahmestelle
 Entnahmetiefe [m]

30540	30541
T, s'	T, s
MP 43	MP 44
4,0 - 8,0	4,0 - 8,0

Korndichthebestimmung

Pyknometer Nr.

86	181	22	34
63,0970	70,5687	69,6719	66,5445
40,5550	47,3244	46,4118	42,5921
22,5420	23,2443	23,2601	23,9524
154,4972	163,1976	159,3132	156,3312
20	20	20	20
0,99823	0,99823	0,99823	0,99823
91,4002	92,6289	89,6413	89,7867
91,5623	92,7931	89,8002	89,9459
100,0508	101,5380	98,7992	99,2305
8,4885	8,7449	8,9989	9,2846
2,656	2,658	2,585	2,580

Mittelwert**[g/cm³]**

2,657	2,582
--------------	--------------

Bemerkung:

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämpfer GmbH & Co. KG

Projekt:


Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


**CDM
Smith**
Bestimmung der Korndichte nach DIN 18124


Laborant: beh	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 09.2018	

Anlage 4.5

Proctorkurve nach DIN 18127

Entnahmestelle.: MP 40	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'		
Prüfdatum: 09-2018	Prüfbericht Nr.: prc_02B	Labornummer: 30539	erstellt (Kürzel): bia		
Bemerkungen:					
 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00					
Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025					
$\rho_s = 2.663 \text{ g/cm}^3$ $S_r = 100.0 \%$					
					
100 % der Proctordichte $\rho_{pr} = 1.564 \text{ g/cm}^3$		Optimaler Wassergehalt $w_{pr} = 23.4 \%$			
97.0 % der Proctordichte $\rho_d = 1.517 \text{ g/cm}^3$		min/max Wassergehalt $w = 15.3 / 26.2 \%$			
95.0 % der Proctordichte $\rho_d = 1.486 \text{ g/cm}^3$		min/max Wassergehalt $w = - / 27.7 \%$			
Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	CDM Smith <small>CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum</small>				
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung	Projekt Nr.: 118639 Bericht Nr.: <input type="checkbox"/> Leiter PL <input type="checkbox"/> Stellvertreter <input type="checkbox"/>				
Proctorkurve nach DIN 18 127 - P 100 Y					

Entnahmestelle.: MP 43	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 09-2018	Prüfbericht Nr.: prc_03B	Labornummer: 30540	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			
 Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14423-02-00			
Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025			
$\rho_s = 2.657 \text{ g/cm}^3$ $S_r = 100.0 \%$			
			
100 % der Proctordichte $\rho_{pr} = 1.575 \text{ g/cm}^3$	Optimaler Wassergehalt $w_{pr} = 21.0 \%$		
97.0 % der Proctordichte $\rho_d = 1.527 \text{ g/cm}^3$	min/max Wassergehalt $w = 17.4 / 26.1 \%$		
95.0 % der Proctordichte $\rho_d = 1.496 \text{ g/cm}^3$	min/max Wassergehalt $w = 16.2 / 27.5 \%$		
Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG	 CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum		
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung			
Proctorkurve nach DIN 18 127 - P 100 Y		Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.: <input type="checkbox"/>
		Stellvertreter <input type="checkbox"/>	Anlage Nr.: <input type="checkbox"/>



Anlage 4.6

**Wasserdurchlässigkeit nach
DIN 18130**

Probe

Labor- Nr. **30539-01**
 Bodenart/Material **T, s'**
 Entnahmestelle **MP 40, Probe 1**
 Entnahmetiefe **[m]**

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,663
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	19,9
Masse	[g]	1647,0	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	5,6
Wassergehalt	[%]	15,3	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	24,7
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,748			
Trockendichte	[g/cm]	1,516			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		19.9.18			
Einbaudatum		20.9.18	Einbaualter	[d]	1
Zelle		29			

Prüfflüssigkeit **LW**

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
20.09.2018	15:45	20						
21.09.2018	8:29	20	38,6	38,6	60240	2,7E-09	2,1E-09	1,16
24.09.2018	7:58	20	194,0	232,6	257340	3,2E-09	2,5E-09	1,85
25.09.2018	9:15	20	64,0	296,6	91020	3,0E-09	2,3E-09	4,83
26.09.2018	8:00	20	52,0	348,6	81900	2,7E-09	2,1E-09	6,83
27.09.2018	8:01	20	50,0	398,6	86460	2,5E-09	1,9E-09	7,83
28.09.2018	8:18	20	45,0	443,6	87420	2,2E-09	1,7E-09	8,85
01.10.2018	8:14	20	134,0	577,6	258960	2,2E-09	1,7E-09	11,84
01.10.2018	16:18	20	12,0	589,6	29040	1,8E-09	1,4E-09	12,18
02.10.2018	8:59	20	26,0	615,6	60060	1,8E-09	1,4E-09	12,87
04.10.2018	8:27	20	76,0	691,6	170880	1,9E-09	1,5E-09	14,85
08.10.2018	8:45	20	148,0	839,6	346680	1,8E-09	1,4E-09	18,86
11.10.2018	8:00	20	94,0	933,6	256500	1,6E-09	1,2E-09	21,83
15.10.2018	8:56	20	130,0	1063,6	348960	1,6E-09	1,2E-09	25,87
17.10.2018	9:28	20	60,0	1123,6	174720	1,5E-09	1,1E-09	27,89
19.10.2018	8:34	20	63,0	1186,6	169560	1,6E-09	1,2E-09	29,86

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 1,2E-9

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung
Naturtondichtung

**CDM
Smith**

**Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts
nach DIN 18130-1**

Laborant: bia	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 10-2018	

Probe

Labor- Nr.
Bodenart/Material
Entnahmestelle
Entnahmetiefe [m]

30539-02

T₁ s'

MP 40, Probe 2

Wasserdurchlässigkeit beiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,663
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	14,0
Masse	[g]	1714,2	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	2,9
Wassergehalt	[%]	18,4	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	25,7
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,819			
Trockendichte	[g/cm]	1,536			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		19.9.18			
Einbaudatum		20.9.18	Einbaualter	[d]	1
Zelle		35			

Prüfflüssigkeit LW

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
20.09.2018	15:45	20						
-----Beginn der Messreihe-----								
21.09.2018	8:29	20	11,3	11,3	60240	8,0E-10	6,1E-10	1,85
24.09.2018	7:58	20	26,6	37,9	257340	4,4E-10	3,4E-10	4,83
25.09.2018	9:16	20	10,4	48,3	91080	4,8E-10	3,7E-10	5,89
26.09.2018	8:00	20	10,2	58,5	81840	5,3E-10	4,1E-10	6,83
27.09.2018	8:02	20	13,5	72,0	86520	6,6E-10	5,1E-10	7,83
28.09.2018	8:18	20	13,1	85,1	87360	6,4E-10	4,9E-10	8,85
01.10.2018	8:14	20	28,0	113,1	258960	4,6E-10	3,5E-10	11,84
01.10.2018	16:18	20	3,4	116,5	29040	5,0E-10	3,8E-10	12,18
02.10.2018	9:00	20	5,4	121,9	60120	3,8E-10	2,9E-10	12,88
04.10.2018	8:28	20	19,9	141,8	170880	4,9E-10	3,8E-10	14,85
08.10.2018	8:44	20	29,3	171,1	346560	3,6E-10	2,8E-10	18,86
11.10.2018	8:00	20	26,7	197,8	256560	4,4E-10	3,4E-10	21,83
15.10.2018	8:57	20	32,9	230,7	349020	4,0E-10	3,1E-10	25,87
17.10.2018	9:28	20	16,3	247,0	174660	4,0E-10	3,1E-10	27,89
19.10.2018	8:35	20	15,9	262,9	169620	4,0E-10	3,1E-10	29,86

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 3,1E-10

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundrufung Naturtondichtung

**CDM
Smith**

Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts nach DIN 18130-1

Laborant:	Projekt-Nr.:	Anlage:
bia	118639	
Bearbeiter:	Datum:	
tha	10-2018	

Probe

Labor- Nr. **30539-04**
 Bodenart/Material **T, s'**
 Entnahmestelle **MP 40, Probe 4**
 Entnahmetiefe **[m]**

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,663
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	3,6
Masse	[g]	1826,6	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	1,0
Wassergehalt	[%]	24,2	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	25,9
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,938			
Trockendichte	[g/cm]	1,560			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		19.9.18			
Einbaudatum		20.9.18	Einbaualter	[d]	1
Zelle		32			

Prüfflüssigkeit **LW**

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
20.09.2018	15:55	20						
							-----Beginn der Messreihe-----	
21.09.2018	8:22	20	1,6	1,6	59220	1,1E-10	8,8E-11	1,85
24.09.2018	7:59	20	1,0	2,6	257820	1,6E-11	1,3E-11	4,83
25.09.2018	9:16	20	0,6	3,2	91020	2,8E-11	2,2E-11	5,89
26.09.2018	8:00	20	0,5	3,7	81840	2,6E-11	2,0E-11	6,83
27.09.2018	8:03	20	0,5	4,2	86580	2,5E-11	1,9E-11	7,84
28.09.2018	8:20	20	1,9	6,1	87420	9,2E-11	7,1E-11	8,85
01.10.2018	8:16	20	2,4	8,5	258960	3,9E-11	3,0E-11	11,84
01.10.2018	16:17	20	0,1	8,6	28860	1,5E-11	1,1E-11	12,18
02.10.2018	9:01	20	0,4	9,0	60240	2,8E-11	2,2E-11	12,88
04.10.2018	8:26	20	1,2	10,2	170700	3,0E-11	2,3E-11	14,85
08.10.2018	8:43	20	3,8	14,0	346620	4,7E-11	3,6E-11	18,86
11.10.2018	8:00	20	2,5	16,5	256620	4,1E-11	3,2E-11	21,83
15.10.2018	8:56	20	3,4	19,9	348960	4,1E-11	3,2E-11	25,87
17.10.2018	9:38	20	1,6	21,5	175320	3,9E-11	3,0E-11	27,90
19.10.2018	8:36	20	1,6	23,1	169080	4,0E-11	3,1E-11	29,86

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 3,1E-11

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung
Naturondichtung

**CDM
Smith**

**Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts
nach DIN 18130-1**

Laborant: bia	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 10-2018	

Probe

Labor- Nr.
Bodenart/Material
Entnahmestelle
Entnahmetiefe [m]

30539-05

T, s'

MP 40, Probe 5

Wasserdurchlässigkeit beiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,663
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	2,9
Masse	[g]	1786,3	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	2,1
Wassergehalt	[%]	28,0	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	28,6
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,895			
Trockendichte	[g/cm]	1,481			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		19.9.18			
Einbaudatum		20.9.18	Einbaualter	[d]	1
Zelle		31			

Prüfflüssigkeit LW

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
20.09.2018	15:55	20		-----Beginn der Messreihe-----				1,16
21.09.2018	8:28	20	3,2	3,2	59580	2,3E-10	1,8E-10	1,85
24.09.2018	8:00	20	5,9	9,1	257520	9,7E-11	7,5E-11	4,83
25.09.2018	9:16	20	1,1	10,2	90960	5,1E-11	4,0E-11	5,89
26.09.2018	8:00	20	1,4	11,6	81840	7,3E-11	5,6E-11	6,83
27.09.2018	8:04	20	1,1	12,7	86640	5,4E-11	4,2E-11	7,84
28.09.2018	8:20	20	1,3	14,0	87360	6,3E-11	4,9E-11	8,85
01.10.2018	8:16	20	4,6	18,6	258960	7,5E-11	5,8E-11	11,84
01.10.2018	16:17	20	0,4	19,0	28860	5,9E-11	4,5E-11	12,18
02.10.2018	9:01	20	0,6	19,6	60240	4,2E-11	3,3E-11	12,88
04.10.2018	8:27	20	2,4	22,0	170760	6,0E-11	4,6E-11	14,85
08.10.2018	8:43	20	4,4	26,4	346560	5,4E-11	4,2E-11	18,86
11.10.2018	8:00	20	3,4	29,8	256620	5,6E-11	4,3E-11	21,83
15.10.2018	8:55	20	4,2	34,0	348900	5,1E-11	3,9E-11	25,87
17.10.2018	9:39	20	2,2	36,2	175440	5,2E-11	4,0E-11	27,90
19.10.2018	8:36	20	2,1	38,2	169020	5,1E-11	4,0E-11	29,86

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 4,0E-11

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung
Naturtondichtung

**CDM
Smith**

Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts nach DIN 18130-1

Laborant:	Projekt-Nr.:	Anlage:
bia	118639	
Bearbeiter:	Datum:	
tha	10-2018	

Probe

Labor- Nr.
Bodenart/Material
Entnahmestelle
Entnahmetiefe [m]

30540-01

T, s'

MP 43, Probe 1

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,657
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	19,8
Masse	[g]	1633,2	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	4,9
Wassergehalt	[%]	16,1	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	26,1
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,733			
Trockendichte	[g/cm]	1,492			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		20.9.18			
Einbaudatum		21.9.18	Einbaualter	[d]	1
Zelle		28			

Prüfflüssigkeit LW

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
21.09.2018	15:30	20						
-----Beginn der Messreihe-----								
24.09.2018	8:01	20	49,8	49,8	232260	9,1E-10	7,0E-10	3,83
25.09.2018	7:57	20	145,0	194,8	86160	7,1E-09	5,5E-09	4,83
26.09.2018	8:00	20	135,0	329,8	86580	6,6E-09	5,1E-09	5,83
27.09.2018	8:04	20	115,0	444,8	86640	5,6E-09	4,3E-09	6,84
28.09.2018	8:01	20	112,0	556,8	86220	5,5E-09	4,3E-09	7,83
01.10.2018	8:16	20	293,8	850,6	260100	4,8E-09	3,7E-09	10,84
01.10.2018	16:17	20	35,0	885,6	28860	5,1E-09	4,0E-09	11,18
02.10.2018	9:01	20	65,0	950,6	60240	4,6E-09	3,5E-09	11,88
04.10.2018	8:27	20	185,0	1135,6	170760	4,6E-09	3,5E-09	13,85
08.10.2018	8:42	20	321,7	1457,3	346500	3,9E-09	3,0E-09	17,86
11.10.2018	8:00	20	240,0	1697,3	256680	4,0E-09	3,1E-09	20,83
15.10.2018	8:52	20	300,8	1998,1	348720	3,7E-09	2,8E-09	24,87
17.10.2018	9:37	20	147,6	2145,7	175500	3,6E-09	2,8E-09	26,90
19.10.2018	8:52	20	145,0	2290,7	170100	3,6E-09	2,8E-09	28,87

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 2,8E-9

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung Naturtondichtung

**CDM
Smith**

Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts nach DIN 18130-1

Laborant:	Projekt-Nr.:	Anlage:
bia	118639	
Bearbeiter:	Datum:	
tha	10-2018	

Probe

Labor- Nr. **30540-02**
 Bodenart/Material
 Entnahmestelle
 Entnahmetiefe [m]

T, s'
 MP 43, Probe 2

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,657
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	12,1
Masse	[g]	1743,6	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	2,0
Wassergehalt	[%]	18,8	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	25,3
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,850			
Trockendichte	[g/cm]	1,557			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		20.9.18			
Einbaudatum		21.9.18	Einbaualter	[d]	1
Zelle		27			

Prüfflüssigkeit **LW**

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
21.09.2018	15:30	20						-----Beginn der Messreihe-----
24.09.2018	8:02	20	10,0	10,0	232320	1,8E-10	1,4E-10	3,83
25.09.2018	8:00	20	15,0	25,0	86280	7,4E-10	5,7E-10	4,83
26.09.2018	8:00	20	18,0	43,0	86400	8,8E-10	6,8E-10	5,83
27.09.2018	8:09	20	10,0	53,0	86940	4,9E-10	3,8E-10	6,84
28.09.2018	8:21	20	11,0	64,0	87120	5,4E-10	4,1E-10	7,85
01.10.2018	8:17	20	26,0	90,0	258960	4,3E-10	3,3E-10	10,85
01.10.2018	16:16	20	5,0	95,0	28740	7,4E-10	5,7E-10	11,18
02.10.2018	9:02	20	8,0	103,0	60360	5,6E-10	4,3E-10	11,88
04.10.2018	8:28	20	15,0	118,0	170760	3,7E-10	2,9E-10	13,85
08.10.2018	8:41	20	29,0	147,0	346380	3,6E-10	2,7E-10	17,86
11.10.2018	8:16	20	17,0	164,0	257700	2,8E-10	2,2E-10	20,84
15.10.2018	8:39	20	24,5	188,5	346980	3,0E-10	2,3E-10	24,86
17.10.2018	8:00	20	12,0	200,5	170460	3,0E-10	2,3E-10	26,83

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 2,3E-10

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung
Naturondichtung

Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts
nach DIN 18130-1

Laborant: bia	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 10-2018	

Probe

Labor- Nr. **30540-03**
 Bodenart/Material T, s'
 Entnahmestelle MP 43, Probe 3
 Entnahmetiefe [m]

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,657
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	6,9
Masse	[g]	1802,6	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	1,1
Wassergehalt	[%]	21,5	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	25,2
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,913			
Trockendichte	[g/cm]	1,574			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		20.9.18			
Einbaudatum		21.9.18	Einbaualter	[d]	1
Zelle		24			

Prüfflüssigkeit LW

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
21.09.2018	15:30	20						1,15
24.09.2018	8:05	20	4,8	4,8	232500	8,8E-11	6,8E-11	3,84
25.09.2018	9:17	20	0,8	5,6	90720	3,7E-11	2,9E-11	4,89
26.09.2018	8:00	20	3,6	9,2	81780	1,9E-10	1,4E-10	5,83
27.09.2018	8:06	20	3,0	12,2	86760	1,5E-10	1,1E-10	6,84
28.09.2018	8:22	20	2,8	15,0	87360	1,4E-10	1,0E-10	7,85
01.10.2018	8:17	20	9,0	24,0	258900	1,5E-10	1,1E-10	10,85
01.10.2018	16:16	20	0,8	24,8	28740	1,2E-10	9,1E-11	11,18
02.10.2018	9:02	20	1,2	26,0	60360	8,4E-11	6,5E-11	11,88
04.10.2018	8:28	20	5,0	31,0	170760	1,2E-10	9,6E-11	13,85
08.10.2018	8:41	20	5,2	36,2	346380	6,4E-11	4,9E-11	17,86
11.10.2018	8:00	20	6,8	43,0	256740	1,1E-10	8,7E-11	20,83
15.10.2018	8:51	20	6,7	49,7	348660	8,2E-11	6,3E-11	24,87
17.10.2018	9:36	20	3,3	53,0	175500	8,0E-11	6,2E-11	26,90
19.10.2018	8:32	20	3,2	56,2	168960	8,0E-11	6,2E-11	28,86

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 6,2E-11

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung
Naturondichtung

**Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts
nach DIN 18130-1**

Laborant: bia	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 10-2018	

Probe

Labor- Nr.
Bodenart/Material
Entnahmestelle
Entnahmetiefe [m]

30540-05

T, s'

MP 43, Probe 5

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,657
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	2,6
Massa	[g]	1788,4	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	2,0
Wassergehalt	[%]	28,1	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	28,5
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,898			
Trockendichte	[g/cm]	1,481			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		20.9.18			
Einbaudatum		21.9.18	Einbaualter	[d]	1
Zelle		23			

Prüfflüssigkeit LW

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
21.09.2018	15:30	20			-----Beginn der Messreihe-----			1,15
24.09.2018	8:07	20	7,6	7,6	232620	1,4E-10	1,1E-10	3,84
25.09.2018	9:18	20	1,3	8,9	90660	6,1E-11	4,7E-11	4,89
26.09.2018	8:00	20	1,3	10,2	81720	6,8E-11	5,2E-11	5,83
27.09.2018	8:06	20	1,4	11,6	86760	6,8E-11	5,3E-11	6,84
28.09.2018	8:22	20	1,5	13,1	87360	7,3E-11	5,6E-11	7,85
01.10.2018	8:17	20	5,4	18,5	258900	8,9E-11	6,8E-11	10,85
01.10.2018	16:16	20	0,4	18,9	28740	5,9E-11	4,6E-11	11,18
02.10.2018	9:03	20	0,8	19,7	60420	5,6E-11	4,3E-11	11,88
04.10.2018	8:29	20	2,6	22,3	170760	6,5E-11	5,0E-11	13,85
08.10.2018	8:39	20	5,2	27,5	346200	6,4E-11	4,9E-11	17,86
11.10.2018	8:00	20	5,6	33,1	256860	9,3E-11	7,1E-11	20,83
15.10.2018	8:50	20	4,7	37,8	348600	5,7E-11	4,4E-11	24,87
17.10.2018	9:34	20	2,3	40,1	175440	5,6E-11	4,3E-11	26,90
19.10.2018	8:31	20	2,2	42,3	169020	5,5E-11	4,3E-11	28,85

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 4,3E-11

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung Naturtondichtung

**CDM
Smith**

Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts nach DIN 18130-1

Laborant:	Projekt-Nr.:	Anlage:
bia	118639	
Bearbeiter:	Datum:	
tha	10-2018	

Probe

Labor- Nr. **30541-02**
 Bodenart/Material
 Entnahmestelle MP 44, Probe 2
 Entnahmetiefe [m]

T, s
 [s]

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,582
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	6,9
Masse	[g]	1782,6	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	1,8
Wassergehalt	[%]	20,6	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	23,9
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,891			
Trockendichte	[g/cm]	1,568			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		28.8.18			
Einbaudatum		30.8.18	Einbaualter	[d]	2
Zelle		15			

Prüfflüssigkeit LW

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]	
30.08.2018	13:30	20		Beginn der Messreihe-----					2,06
31.08.2018	15:00	20	1,1	1,1	91800	5,1E-11	3,9E-11	3,13	
03.09.2018	11:25	20	3,6	4,7	246300	6,2E-11	4,8E-11	5,98	
05.09.2018	16:18	20	3,3	8,0	190380	7,4E-11	5,7E-11	8,18	
10.09.2018	8:22	20	6,2	14,2	403440	6,5E-11	5,0E-11	12,85	
12.09.2018	8:30	20	4,2	18,4	173280	1,0E-10	7,9E-11	14,85	
14.09.2018	10:10	20	2,4	20,8	178800	5,7E-11	4,4E-11	16,92	
17.09.2018	8:37	20	4,5	25,3	253620	7,5E-11	5,8E-11	19,86	
19.09.2018	16:31	20	2,5	27,8	201240	5,3E-11	4,1E-11	22,19	
21.09.2018	8:27	20	1,4	29,2	143760	4,1E-11	3,2E-11	23,85	
24.09.2018	8:00	20	3,8	33,0	257580	6,3E-11	4,8E-11	26,83	
25.09.2018	9:18	20	1,3	34,3	91080	6,1E-11	4,7E-11	27,89	
26.09.2018	8:00	20	1,2	35,5	81720	6,2E-11	4,8E-11	28,83	
27.09.2018	8:04	20	1,3	36,8	86640	6,4E-11	4,9E-11	29,84	

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 4,8E-11 m/s

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung
Naturondichtung

Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts
nach DIN 18130-1

Laborant: rid	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 10/18	

Probe

Labor- Nr.
Bodenart/Material
Entnahmestelle
Entnahmetiefe

30541-03

T, s

MP 44, Probe 3

[m]

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,582
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	2,4
Masse	[g]	1826,6	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	1,0
Wassergehalt	[%]	23,4	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	24,3
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,938			
Trockendichte	[g/cm]	1,570			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		28.8.18			
Einbaudatum		30.8.18	Einbaualter	[d]	2
Zelle		6			

Prüfflüssigkeit LW

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
30.08.2018	13:30	20						2,06
03.09.2018	11:20	20	5,0	5,0	337800	6,3E-11	4,8E-11	5,97
05.09.2018	16:10	20	2,0	7,0	190200	4,5E-11	3,4E-11	8,17
10.09.2018	8:19	20	5,0	12,0	403740	5,3E-11	4,1E-11	12,85
12.09.2018	8:17	20	2,0	14,0	172680	4,9E-11	3,8E-11	14,85
14.09.2018	10:03	20	2,5	16,5	179160	5,9E-11	4,6E-11	16,92
17.09.2018	8:31	20	4,0	20,5	253680	6,7E-11	5,2E-11	19,85
19.09.2018	16:26	20	2,0	22,5	201300	4,2E-11	3,3E-11	22,18
21.09.2018	8:26	20	1,5	24,0	144000	4,4E-11	3,4E-11	23,85
24.09.2018	7:56	20	3,0	27,0	257400	4,9E-11	3,8E-11	26,83
25.09.2018	9:14	20	1,4	28,4	91080	6,5E-11	5,0E-11	27,88
26.09.2018	8:00	20	1,0	29,4	81960	5,2E-11	4,0E-11	28,83
27.09.2018	7:59	20	1,0	30,4	86340	4,9E-11	3,8E-11	29,83
28.09.2018	8:12	20	1,1	31,5	87180	5,4E-11	4,1E-11	30,84
01.10.2018	8:10	20	3,1	34,6	259080	5,1E-11	3,9E-11	33,84

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 3,9E-11 m/s

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung
Naturondichtung**CDM
Smith**

**Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts
nach DIN 18130-1**

Laborant: rid	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 10/18	

Probe

Labor- Nr. **30541-04**
 Bodenart/Material
 Entnahmestelle MP 44, Probe 4
 Entnahmetiefe [m]

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,582
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	1,0
Masse	[g]	1808,6	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	0,9
Wassergehalt	[%]	26,5	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	26,6
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,919			
Trockendichte	[g/cm]	1,517			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		28.8.18			
Einbaudatum		30.8.18	Einbaualter	[d]	2
Zelle		17			

Prüfflüssigkeit LW

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
30.08.2018	13:30	20						2,06
03.09.2018	11:20	20	8,0	8,0	337800	1,0E-10	7,8E-11	5,97
12.09.2018	16:10	20	15,0	23,0	795000	8,0E-11	6,2E-11	15,17
14.09.2018	8:19	20	3,0	26,0	144540	8,8E-11	6,8E-11	16,85
17.09.2018	8:17	20	6,0	32,0	259080	9,8E-11	7,6E-11	19,85
19.09.2018	10:03	20	3,0	35,0	179160	7,1E-11	5,5E-11	21,92
21.09.2018	8:31	20	4,0	39,0	167280	1,0E-10	7,8E-11	23,85
25.09.2018	16:26	20						28,18
26.09.2018	8:26	20	1,0	40,0	57600	7,4E-11	5,7E-11	28,85
27.09.2018	7:56	20	2,0	42,0	84600	1,0E-10	7,7E-11	29,83
28.09.2018	9:14	20						30,88
01.10.2018	8:00	20	3,0	45,0	254760	5,0E-11	3,9E-11	33,83
02.10.2018	7:59	20	1,0	46,0	86340	4,9E-11	3,8E-11	34,83
04.10.2018	8:12	20	2,0	48,0	173580	4,9E-11	3,8E-11	36,84

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 3,8E-11 m/s

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung
Naturondichtung

**CDM
Smith**

**Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts
nach DIN 18130-1**

Laborant: rid	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 10/18	

Probe

Labor- Nr.
Bodenart/Material
Entnahmestelle
Entnahmetiefe

30541-05

T, s'

MP 44, Probe 5

[m]

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert k

Probenhöhe	[cm]	12,00	Korndichte	[g/cm³]	2,582
Durchmesser	[cm]	10,00	Luftporenanteil (Einbau)	[%]	1,5
Masse	[g]	1767,4	Luftporenanteil (Ausbau)	[%]	0,7
Wassergehalt	[%]	29,0	Wassergehalt (Ausbau)	[%]	29,6
Fläche	[cm²]	78,54			
Volumen	[cm³]	942,48			
Dichte	[g/cm]	1,875			
Trockendichte	[g/cm]	1,454			
Hydr. Gradient		30			
Druckhöhe	[cm]	360			
Herstellungsdatum		28.8.18			
Einbaudatum		30.8.18	Einbaualter	[d]	2
Zelle		18			

Prüfflüssigkeit LW

Datum [tt.mm.jj]	Uhrzeit [hh:mm]	Temp. [°C]	dQ [cm³]	Q [cm³]	Zeit [s]	k [m/s]	k (10°C) [m/s]	Alter [d]
-----Beginn der Messreihe-----								
30.08.2018	13:30	20						2,06
03.09.2018	11:20	20	7,0	7,0	337800	8,8E-11	6,8E-11	5,97
12.09.2018	8:19	20	9,5	16,5	766740	5,3E-11	4,1E-11	14,85
14.09.2018	9:52	20						16,91
17.09.2018	8:20	20	4,0	20,5	253680	6,7E-11	5,2E-11	19,85
19.09.2018	16:24	20	3,0	23,5	201840	6,3E-11	4,9E-11	22,18
21.09.2018	8:21	20	2,0	25,5	143820	5,9E-11	4,6E-11	23,85
25.09.2018	9:09	20						27,88
26.09.2018	8:00	20	1,0	26,5	82260	5,2E-11	4,0E-11	28,83
27.09.2018	7:55	20	1,5	28,0	86100	7,4E-11	5,7E-11	29,83
28.09.2018	8:04	20	1,0	29,0	86940	4,9E-11	3,8E-11	30,84
01.10.2018	8:05	20						33,84
02.10.2018	8:55	20	1,2	30,2	89400	5,7E-11	4,4E-11	34,87
04.10.2018	8:20	20	2,4	32,6	170700	6,0E-11	4,6E-11	36,85
08.10.2018	8:14	20	4,6	37,2	345240	5,7E-11	4,4E-11	40,84

Bemerkung:

Mittelwert der letzten drei Ablesungen: 4,5E-11 m/s

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung
Naturondichtung**CDM
Smith**

Bestimmung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwerts
nach DIN 18130-1

Laborant: rid	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 10/18	

Anlage 4.7 Kalkgehalt nach DIN 18129

Entnahmestelle: MP 40	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 20.09.2018	Prüfbericht Nr.: klk_01B	Labornummer: 30539	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Versuchsnummer	1	2	3
Trockenmasse der Probe [g]	3.00	3.00	3.01
Temperatur [°C]	21.60	21.60	21.60
Absoluter Luftdruck [kPa]	99.75	99.75	99.75
Volumen nach 30 Sekunden [cm³]	24.40	27.00	22.20
Volumen Versuchsende [cm³]	24.50	27.20	22.80
Calcitanteil [%]	3.32	3.68	3.01
Dolomitanteil [%]	0.01	0.03	0.08
Kalkgehalt [%]	3.34	3.71	3.10
Mittelwert K/C/D [%]	3.38 / 3.34 / 0.04		

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG	CDM Smith CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G		Projekt Nr.: 118639
		Bericht Nr.: <input type="checkbox"/>
		Anlagen Nr.: <input type="checkbox"/>
		Leiter PL <input type="checkbox"/>
		Stellvertreter <input type="checkbox"/>

Entnahmestelle: MP 43	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 20.09.2018	Prüfbericht Nr.: klk_02B	Labornummer: 30540	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Versuchsnummer	1	2	3
Trockenmasse der Probe [g]	3.02	3.00	3.02
Temperatur [°C]	21.50	21.50	21.50
Absoluter Luftdruck [kPa]	99.89	99.89	99.89
Volumen nach 30 Sekunden [cm³]	21.40	19.00	20.00
Volumen Versuchsende [cm³]	23.60	20.20	20.60
Calcitanteil [%]	2.90	2.59	2.71
Dolomitanteil [%]	0.30	0.16	0.08
Kalkgehalt [%]	3.20	2.76	2.79
Mittelwert K/C/D [%]	2.92 / 2.73 / 0.18		

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG	CDM Smith <small>CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum</small>	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G	Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.: Anlagen Nr.:
	Leiter PL	<input type="checkbox"/>
	Stellvertreter	<input type="checkbox"/>

Entnahmestelle: MP 44	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s
Prüfdatum: 20.09.2018	Prüfbericht Nr.: klk_03B	Labornummer: 30541	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Versuchsnummer	1	2	3
Trockenmasse der Probe [g]	1.02	1.03	1.01
Temperatur [°C]	21.50	21.50	21.50
Absoluter Luftdruck [kPa]	99.89	99.89	99.89
Volumen nach 30 Sekunden [cm³]	14.20	14.60	13.80
Volumen Versuchsende [cm³]	14.30	14.90	14.20
Calcitanteil [%]	5.70	5.80	5.59
Dolomitanteil [%]	0.04	0.12	0.16
Kalkgehalt [%]	5.74	5.92	5.76
Mittelwert K/C/D [%]	5.81 / 5.70 / 0.11		

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG	CDM Smith <small>CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum</small>	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Kalkgehalt nach DIN 18 129 - G		Projekt Nr.: 118639
		Bericht Nr.: <input type="checkbox"/>
		Anlagen Nr.: <input type="checkbox"/>
		Leiter PL <input type="checkbox"/>
		Stellvertreter <input type="checkbox"/>

Anlage 4.8 **Glühverlust nach DIN 18128**

Entnahmestelle.: MP 40	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 12.09.2018	Prüfbericht Nr.: glv_01B	Labornummer: 30539	erstellt (Kürzel): bia

Bemerkungen:



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Versuchsnummer	1	2	3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	56.99	57.86	59.25
Geglühte Probe + Behälter [g]	55.78	56.70	57.93
Behälter [g]	31.09	32.86	32.50
Massenverlust [g]	1.21	1.16	1.32
Trockenmasse vor Glühen [g]	25.90	25.00	26.75
Glühverlust [%]	4.67	4.64	4.93
Mittelwert [%]	4.75		

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG	<p>CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum</p>	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Glühverlust nach DIN 18 128 - GL	Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.: Anlage Nr.:
	Leiter PL	<input type="checkbox"/>
	Stellvertreter	<input type="checkbox"/>

Entnahmestelle.: MP 43	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 12.09.2018	Prüfbericht Nr.: glv_02B	Labornummer: 30540	erstellt (Kürzel): bia

Bemerkungen:



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Versuchsnummer	1	2	3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	102.41	107.12	106.99
Geglühte Probe + Behälter [g]	99.95	104.40	104.52
Behälter [g]	45.93	45.58	49.64
Massenverlust [g]	2.46	2.72	2.47
Trockenmasse vor Glühen [g]	56.48	61.54	57.35
Glühverlust [%]	4.36	4.42	4.31
Mittelwert [%]	4.36		

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG	CDM Smith CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Glühverlust nach DIN 18 128 - GL	Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.: Anlage Nr.:
	Leiter PL <input type="checkbox"/>	
	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	

Entnahmestelle.: MP 44	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 12.09.2018	Prüfbericht Nr.: glv_03B	Labornummer: 30541	erstellt (Kürzel): bia

Bemerkungen:



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025

Versuchsnummer	1	2	3
Ungeglühte Probe + Behälter [g]	103.03	62.19	68.24
Geglühte Probe + Behälter [g]	100.38	60.58	66.45
Behälter [g]	52.51	30.35	33.23
Massenverlust [g]	2.65	1.61	1.79
Trockenmasse vor Glühen [g]	50.52	31.84	35.01
Glühverlust [%]	5.25	5.06	5.11
Mittelwert [%]	5.14		

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG	CDM Smith CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Glühverlust nach DIN 18 128 - GL	Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.: Anlage Nr.:
	Leiter PL <input type="checkbox"/>	
	Stellvertreter <input type="checkbox"/>	


Anlage 4.9

**Wasseraufnahmevermögen
nach DIN 18132**

Entnahmestelle: MP 40	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 09-2018	Prüfbericht Nr.: ens_01B	Labornummer: 30539	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




Wasseraufnahmevermögen [%] = 90.1	Wasseraufnahmevermögen: hoch
Wasserbindevermögen [-] = 0.262	Trockengewicht [g] = 0.954
nat. Wassergehalt [%] = 23.6	Bemerkung:

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG	CDM Smith <small>CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum</small>	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Wasseraufnahmevermögen nach DIN 18 132		Projekt Nr.: 118639
		Bericht Nr.: <input type="checkbox"/>
		Anlage Nr. <input type="checkbox"/>
		Leiter PL <input type="checkbox"/>
		Stellvertreter <input type="checkbox"/>

Entnahmestelle: MP 43	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s'
Prüfdatum: 09-2018	Prüfbericht Nr.: ens_02B	Labornummer: 30540	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025




Wasseraufnahmevermögen [%] = 86.8	Wasseraufnahmevermögen: hoch
Wasserbindevermögen [-] = 0.263	Trockengewicht [g] = 1.002
nat. Wassergehalt [%] = 22.8	Bemerkung:

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG	CDM Smith CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Wasseraufnahmevermögen nach DIN 18 132	Projekt Nr.: 118639	Bericht Nr.:
	Leiter PL	<input type="checkbox"/>
	Stellvertreter	<input type="checkbox"/>

Entnahmestelle: MP 44	Tiefe: 4,0 - 8,0 m	Entnahmedatum: Mai 2018	Bodenart: T, s
Prüfdatum: 09-2018	Prüfbericht Nr.: ens_03B	Labornummer: 30541	erstellt (Kürzel): bia
Bemerkungen:			



Labor akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025



Wasseraufnahmevermögen [%] = 88.6	Wasseraufnahmevermögen: hoch
Wasserbindevermögen [-] = 0.257	Trockengewicht [g] = 1.038
nat. Wassergehalt [%] = 22.8	Bemerkung:

Auftraggeber: Hermann Nottenkämper GmbH & Co.KG	CDM Smith CDM Smith Consult GmbH Am Umwelpark 3-5 44793 Bochum	
Projekt: Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung		
Wasseraufnahmevermögen nach DIN 18 132		Projekt Nr.: 118639
		Bericht Nr.: <input type="checkbox"/>
		Anlage Nr. <input type="checkbox"/>
		Leiter PL <input type="checkbox"/>
		Stellvertreter <input type="checkbox"/>

Anlage 4.10 Zerfallstest nach Endell

Probe

Labor- Nr.
Bodenart
Entnahmestelle
Entnahmetiefe

[m]

30541
T, s
B1, B2, B3, B4 (je 25%)
4,0 - 8,0

Probekörper

Höhe
Durchmesser
Feuchte Probe
Feuchtdichte
Trockendichte

[cm]
[cm]
[g]
[g/cm³]
[g/cm³]

4,0
2,0
23,5
1,870
1,438

Wassergehaltsbestimmung

Behälter Nr.	-
Feuchte Probe + Behälter	[g] 32,5724
Trockene Probe + Behälter	[g] 29,5501
Behälter	[g] 19,5002
Porenwasser	[g] 3,0223
Trockenmasse	[g] 10,0499

Wassergehalt [%]

30,1

Uhrzeit [hh:mm]	Zeit [min]	Nullablesung [g]	Ablesung [g]	Temp. [°C]	Zerfallsziffer Z [-]
8:00	0	0	12,42	20	-
8:10	10	-	12,42	20	0,000
8:30	30	-	12,38	20	0,003
9:00	60	-	12,32	20	0,008
10:00	120	-	12,23	20	0,015
14:00	360	-	12,14	20	0,023
16:00	480	-	12,11	20	0,025
8:00	1440	-	12,08	20	0,027
		-			
		-			
		-			
		-			

Bemerkung:

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:

Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**CDM
Smith**

Zerfallbeständigkeit (Prüfung nach Endell)	Laborant: rid	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
	Bearbeiter: tha	Datum: 10-18	

Probe

Labor- Nr.		30541
Bodenart		T, s
Entnahmestelle		B1, B2, B3, B4 (je 25%)
Entnahmetiefe [m]		4,0 - 8,0

Probekörper

Höhe	[cm]	4,0
Durchmesser	[cm]	2,0
Feuchte Probe	[g]	21,7
Feuchtdichte	[g/cm ³]	1,727
Trockendichte	[g/cm ³]	1,256

Wassergehaltsbestimmung

Behälter Nr.		-
Feuchte Probe + Behälter	[g]	42,824
Trockene Probe + Behälter	[g]	36,7842
Behälter	[g]	20,6712
Porenwasser	[g]	6,0398
Trockenmasse	[g]	16,113

Wassergehalt [%] 37,5

Uhrzeit [hh:mm]	Zeit [min]	Nullablesung [g]	Ablesung [g]	Temp. [°C]	Zerfallsziffer Z
8:00	0	0	11,46	20	-
8:10	10	-	11,43	20	0,003
8:30	30	-	11,41	20	0,004
9:00	60	-	11,38	20	0,007
10:00	120	-	11,32	20	0,012
14:00	360	-	11,25	20	0,018
16:00	480	-	11,20	20	0,023
8:00	1440	-	11,15	20	0,027
		-			
		-			
		-			
		-			

Bemerkung:

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:

Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**Zerfallbeständigkeit
(Prüfung nach Endell)**

Laborant: rid	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
Bearbeiter: tha	Datum: 10-18	

Probe

Labor- Nr.
Bodenart
Entnahmestelle
Entnahmetiefe

[m]

30541
T, s
B1, B2, B3, B4 (je 25%)
4,0 - 8,0

Probekörper

Höhe
Durchmesser
Feuchte Probe
Feuchtdichte
Trockendichte

[cm]
[cm]
[g]
[g/cm³]
[g/cm³]

4,0
2,0
21,9
1,743
1,216

Wassergehaltsbestimmung

Behälter Nr.

Feuchte Probe + Behälter

[g]

41,8245

Trockene Probe + Behälter

[g]

35,1292

Behälter

[g]

19,6669

Porenwasser

[g]

6,6953

Trockenmasse

[g]

15,4623

Wassergehalt

[%]

43,3

Uhrzeit [hh:mm]	Zeit [min]	Nullablesung [g]	Ablesung [g]	Temp. [°C]	Zerfallsziffer Z
8:00	0	0	10,65	20	-
8:10	10	-	10,63	20	0,002
8:30	30	-	10,62	20	0,003
9:00	60	-	10,58	20	0,007
10:00	120	-	10,50	20	0,014
14:00	360	-	10,47	20	0,017
16:00	480	-	10,45	20	0,019
8:00	1440	-	10,40	20	0,023
		-			
		-			
		-			
		-			

Bemerkung:

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:

Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**CDM
Smith**

Zerfallbeständigkeit (Prüfung nach Endell)	Laborant: rid	Projekt-Nr.: 118639	Anlage: tha 10-18
	Bearbeiter:	Datum:	

Probe

Labor- Nr.
Bodenart
Entnahmestelle
Entnahmetiefe

[m]

30541
T, s
B1, B2, B3, B4 (je 25%)
4,0 - 8,0

Probekörper

Höhe
Durchmesser
Feuchte Probe
Feuchtdichte
Trockendichte

[cm]
[cm]
[g]
[g/cm³]
[g/cm³]

4,0
2,0
20,9
1,663
1,115

Wassergehaltsbestimmung

Behälter Nr.

Feuchte Probe + Behälter

[g]

38,5021

Trockene Probe + Behälter

[g]

32,3107

Behälter

[g]

19,731

Porenwasser

[g]

6,1914

Trockenmasse

[g]

12,5797

Wassergehalt

[%]

49,2

Uhrzeit [hh:mm]	Zeit [min]	Nullablesung [g]	Ablesung [g]	Temp. [°C]	Zerfallsziffer Z [-]
8:00	0	0	9,59	20	-
8:10	10	-	9,59	20	0,000
8:30	30	-	9,58	20	0,001
9:00	60	-	9,56	20	0,003
10:00	120	-	9,53	20	0,006
14:00	360	-	9,50	20	0,009
16:00	480	-	9,45	20	0,015
8:00	1440	-	9,40	20	0,020
		-			
		-			
		-			
		-			

Bemerkung:

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:

Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung

**CDM
Smith**

Zerfallbeständigkeit (Prüfung nach Endell)	Laborant: rid	Projekt-Nr.: 118639	Anlage:
	Bearbeiter: tha	Datum: 10-18	

Probe

Labor- Nr.
Bodenart
Entnahmestelle
Entnahmetiefe

[m]

30541
T, s
B1, B2, B3, B4 (je 25%)
4,0 - 8,0

Probekörper

Höhe
Durchmesser
Feuchte Probe
Feuchtdichte
Trockendichte

[cm]
[cm]
[g]
[g/cm³]
[g/cm³]

4,0
2,0
21,0
1,671
1,081

Wassergehaltsbestimmung

Behälter Nr.

Feuchte Probe + Behälter

[g]

40,8216

Trockene Probe + Behälter

[g]

33,4024

Behälter

[g]

19,8292

Porenwasser

[g]

7,4192

Trockenmasse

[g]

13,5732

Wassergehalt

[%]

54,7

Uhrzeit [hh:mm]	Zeit [min]	Nullablesung [g]	Ablesung [g]	Temp. [°C]	Zerfallsziffer Z
8:00	0	0	8,66	20	-
8:10	10	-	8,66	20	0,000
8:30	30	-	8,65	20	0,001
9:00	60	-	8,64	20	0,002
10:00	120	-	8,62	20	0,005
12:00	360	-	8,60	20	0,007
16:00	480	-	8,58	20	0,009
8:00	1440	-	8,57	20	0,010
		-			
		-			
		-			
		-			

Bemerkung:

Bauherr / Auftraggeber:

Hermann Nottenkämper GmbH & Co. KG

Projekt:

Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung


**CDM
Smith**

Zerfallbeständigkeit (Prüfung nach Endell)	Laborant: rid	Projekt-Nr.: 118639	Anlage: tha 10-18
	Bearbeiter:	Datum:	

ANLAGE 5 WEITERE UNTERSUCHUNGEN

Anlage 5.1

**RUHR UNIVERSITÄT BOCHUM:
Scherfestigkeit (Flügelsonde),
Erosionsbeständigkeit (Pinholetest), Flexibilitätsstest (Balkenbiegetest)**



CDM Smith Consult GmbH
z.H. Herrn Dipl.-Ing. Michael Thalhofer
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Lehrstuhl für Grundbau, Boden- und Felsmechanik
Gebäude IC 5-115
Universitätsstraße 150
44801 Bochum
Fon +49 (0)234 32-26135
Fax +49 (0)234 32-14236
E-Mail :
www.gbf.rub.de

Unser Zeichen:
Dr.-Ing. Diethard König
Tel. +49 (0)234 32 26082
Email: diethard.koenig@rub.de

Projekt-Nr.: E-11-2018

Datum
30.11.2018

Projekt-Nr.: 118639 - Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung Naturtondichtung - Balkenbiegeversuch, Pinholeversuch, undrainierte Scherfestigkeit Schlussbericht

1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Am 16. August 2018 beauftragte uns die CDM Smith GmbH mit der Durchführung eines Balkenbiegeversuches und zweier Pinhole Versuche in Anlehnung an die Richtlinien für die Prüfung von Mineralischen Weichdichtungen im Verkehrswasserbau (RPW) der Bundesanstalt für Wasserbau (Ausgabe 2015). Zum Festlegen der Einbaubrandbedingungen war zuvor die undrainierte Scherfestigkeit in Abhängigkeit des Wassergehaltes über Versuche mit der Drehflügelsonde zu ermitteln.

Das zu untersuchende Material mit der Bezeichnung MP44, 4,0 m – 8,0 m, Labor Nr. 30541- (Tonabgrabung Eichenallee, Grundprüfung Naturtondichtung, Projekt Nr. 118639) wurde in groben Stücken angeliefert.

2. Bestimmen der undrainierten Scherfestigkeit

Das vom Auftraggeber angelieferte Tonmaterial wurde zunächst homogenisiert. Anschließend wurden Teilproben zur Bestimmung der undrainierten Scherfestigkeit entnommen. Diese wurden auf neun Wassergehalte zwischen 24,3 und 39,56 % eingestellt. Das konditionierte Material wurde dann mit Proctorennergie in den kleinen Proctortopf eingebaut (Durchmesser 10 cm, Höhe ca. 10 cm).

Die Scherfestigkeit wurde mit der Drehflügelsonde mit einem Blattdurchmesser von 16 mm bestimmt. Für die hohen Wassergehalte (>30%) wurden die Versuche mit einem Blattdurchmesser von 20 mm durchgeführt.

Tabelle 1 fasst die Randbedingungen und die Ergebnisse der Versuche zur Bestimmung der undrainierten Scherfestigkeit zusammen. Bild 1 zeigt den Zusammenhang zwischen Wassergehalt und undrainierter Scherfestigkeit. Für die weiteren Untersuchungen ist das Material so einzustellen, dass es eine undrainierte Scherfestigkeit zwischen $c_{u \min} = 15 \text{ kN/m}^2$ und $c_{u \max} = 25 \text{ kN/m}^2$ aufweist. Daraus ergibt sich nach Bild 1 ein Wassergehalt zwischen 37 % und 39 %.

Tabelle 1: Ergebnisse der Untersuchungen mit der Drehflügelsonde

Wassergehalt [%]	24,3	28,15	30,33	32,15	33,97	36,45	38,61	38,99	39,56
Undrainierte Scherfestigkeit c_u [kN/m ²]	189	111	71	56	43	30,5	20,5	17,5	14




Bild 1: Zusammenhang zwischen Wassergehalt w und undrainierter Scherfestigkeit

3. Balkenbiegeversuch

3.1 Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung, Versuchsrandbedingungen

Gemäß Abschnitt 4.6 der RPW wurde ein Balkenbiegetest an einem Balken mit der Länge von 50 cm und einem Querschnitt von 10 cm im Quadrat durchgeführt. Die Probenherstellung erfolgte in einer Form. Das Material wurde lagenweise zur Ziel-dichte durch Stampfen kompaktiert. Es wurde entsprechend der Vorgabe des Auftrag-gebers eine Einbaudichte von $\rho_d = 1,320 \text{ g/cm}^3$ angestrebt. Erreicht wurde eine Einbaudichte von $\rho_d = 1,321 \text{ g/cm}^3$. Der in den Versuchsstand eingebaute Balken ist in Bild 1 dargestellt. Die Versuchsdaten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Der Balken wurde auf ein Blech mit einer Stärke von 0,7 mm gelegt, wobei zwischen Blech und Balken ein Vlies angeordnet wurde. Das Blech mit dem Balken wurde dann zentrisch in das Versuchsgestell gemäß RPW mit einem lichten Abstand der Auflager-punkte von 40 cm positioniert. Oberhalb des Balkens wurde ein Druckkissen installiert, welches zunächst druckfrei an der Oberfläche des Balkens anlag. Mittig wurde der Balken in der Ausgangsstellung durch einen Scherentisch gestützt. An der Messuhr zur Aufnahme der mittigen Absenkung des Balkens (Stich f) wurde die Nullablesung vorgenommen.

Der Versuch begann mit der Wegnahme der Stützung durch den Scherentisch. Zu-nächst wurde die Verformung unter Eigengewicht beobachtet.

Anschließend wurde das Druckkissen mit Druck beaufschlagt und das weitere Verfor-mungsverhalten beobachtet.

Tabelle 2: Daten zum Biegebalkenversuch

Probe	30541-MP44
Angestrebte Trockenddichte [g/cm ³]	1,320
Erreichte Trockenddichte [g/cm ³]	1,321
Angestrebter Wassergehalt [%]	37,5
Erreichter Einbauwassergehalt [%]	37,56
Aufgebrachter (Maximal) Druck [bar]	0,24

3.2 Versuchsergebnisse

Bild 2 zeigt den Balken in der noch unverformten Konfiguration.

Nach Absenken des Scherentisches verformte sich der Balken unter Eigengewicht um ein Stichmaß von 4,88 mm. 0

Bei einer Auflast von 0,14 bar, aufgebracht in ca. 60 s, verformte sich der Balken bei einem Stichmaß von 20,0 mm noch ohne strukturelle Änderungen (Bild 3). Die Verformung des Balkens am Ende des Versuches mit einem Stichmaß von 30 mm unter einer Auflast von 0,24 bar ist in Bild 4 dargestellt. Auch am Ende sind keine strukturellen Änderungen im Material oder eine Rissbildung erkennbar. Die Forderungen nach RPW sind somit erfüllt.




Bild 2: Ausgangszustand




Bild 3: Stichmaß 20 mm




Bild 4: Stichmaß 30 mm

4. Pinhole Versuche

4.1 Versuchsdurchführung, Versuchsrandbedingungen, Versuchsergebnisse

Die Proben für die Pinhole-Versuche wurden mit einem Wassergehalt von 37,5 % in einen Versuchszylinder eingebaut ($d = 10 \text{ cm}$, $h = 10 \text{ cm}$). In die Proben wurde zentrisch ein Durchströmungskanal von 8 mm Durchmesser gebohrt. Anschließend wurden beide Proben an einen Wasserkreislauf mit einer Druckhöhe von 5 m angeschlossen und für 215 h durchströmt. Die Randbedingungen der Versuche sind in Tabelle 3 festgehalten.

Tabelle 3: Randbedingungen der Pinhole Versuche

	Pinhole 1	Pinhole 2
Einbauwassergehalt [%]	37,56	37,5
Ausbauwassergehalt [%]	37,55	37,37
Aufweitung des Strömungskanals	12 mm	12 mm

4.2 Versuchsergebnisse

Nach Abschluss der Durchströmung wurden die Proben ausgedrückt und mittig geteilt (Bilder 5 und 6). Die Durchströmungskanäle der Proben mit einem ursprünglichen Durchmesser von 8 mm haben sich erkennbar aufgeweitet. Der maximale Durchmesser des Durchströmungskanals nach dem Versuch lag für beide Proben bei 12 mm, womit die Forderung der RPW nach einer Aufweitung des Durchmessers um nicht mehr als 100% erfüllt ist.



Bild 5: Durchströmungskanal nach 215 h Durchfluss im Pinhole Versuch 1





Bild 6: Durchströmungskanal nach 215 h Durchfluss im Pinhole Versuch 2


Dr.-Ing. D. König

Anlage 5.2

Dr. Peer-L. Gehlken: Mineralogische Zusammensetzung

DR. PEER-L. GEHLKEN

DIPLOM-MINERALOGE

Von der Industrie- und Handelskammer Erfurt
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Geochemie und Mineralogie
anorganischer Rohstoffe und deren Produkte

Prüfbericht

28003/18 I

über

**Tonabgrabung Eichenallee,
Fortschreibung Eignungsprüfung nach BQS
Bestimmung mineralogische Zusammensetzung**

Projekt-Nr. CDM Smith: 118639_3

für

**CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum**

6. November 2018

Umfang 6 Seiten

1. Vorgang

Um die Eignung eines Tons als Deponiebaustoff beurteilen zu können, erhielt ich zur tonmineralogischen Untersuchung von der CDM Smith Consult GmbH, Bochum, eine Probe mit der Bezeichnung:

MP47, Labor-Nr. 30542.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde

- 1 semiquantitative Phasenanalyse an der Gesamtprobe mittels einer Methodenkombination aus Röntgendiffraktometrie (RDA) und Infrarotspektroskopie (FTIR)

durchgeführt.

Das Probenmaterial wurde am 27.09.2018 und am 01.10.2018 auf dem Postweg zugestellt.

2. Methodik

Die Bestimmung des semiquantitativen Mineralbestandes erfolgt mit Hilfe einer Methodenkombination, bestehend aus röntgendiffraktometrischen (RDA) und infrarotspektroskopischen (FTIR) Arbeitsverfahren.

Vor Versuchsbeginn wird das Probenmaterial schonend bei 40 °C getrocknet, repräsentativ geteilt und im Zuge der Probenpräparation werden für die Röntgendiffraktometeraufnahmen (RDA) und für die Infrarotspektren (FTIR) folgende Spezialpräparate angefertigt:

1. Pulverpräparate für die Röntgendiffraktometrie (RDA)
2. glycerinbehandelte Pulverpräparate für die Röntgendiffraktometrie (RDA)
3. Kaliumbromid-Tabletten gemäß der KBr-Preßmethode für die Infrarotspektroskopie (FTIR).

Die anschließenden RDA- und FTIR-Messungen werden dabei am Material der Gesamtprobe (nicht fraktioniertes Probenmaterial) vorgenommen.

Die röntgendiffraktometrischen Analysen werden an einem BRUKER D2 PHASER Röntgendiffraktometer (Cu-Strahlung) und die Infrarot-Messungen an einem THERMO NICOLET NEXUS 470 FTIR-Spektrometer im Wellenzahlenbereich von 4000 - 400 cm⁻¹ ausgeführt. Bei den FTIR-Messungen werden 32 Scans unter Benutzung eines DTGS Detektors bei einer Auflösung von 4 cm⁻¹ gewählt.

Die Auswertung der Röntgendiffraktometer- und Infrarot-Diagramme erfolgt manuell nach mineralogischen Standardverfahren.

Aufgrund der Methodenkombination aus Röntgendiffraktometrie (RDA) und Infrarotspektroskopie (FTIR) lässt sich bei den Bestimmungen der einzelnen Mineralphasen ein relativer Fehler von kleiner 10 % einhalten.

3. Untersuchungsergebnisse

3.1 Mineralogische Zusammensetzung

Wie die in Tabelle 1 zusammengestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, wird in dem hier analysierten Probenmaterial folgende Tonmineral/Phyllosilikat-Paragenese

Illit/dioktaedrischer Glimmer + Illit-Smektit + Smektit + Kaolinit-D + Chlorit

nachgewiesen, wobei die Illit-Smektit-Phasen als unregelmäßige Wechsellagerungen vorliegen.

Tabelle 1: Nachgewiesene Mineralphasen und organische Substanz (Gew. %)

Probe	Σ TM/ Phyllos.	II./Gl.	II.-Sm.	Smek- tit	Kaol.- D	Chlorit	Quarz	Albit	Kali- fsp.	Calcit	Gips	Goethit	org. Subst.
MP47, Labor-Nr. 30542	39	17	5	3	8	6	46	1	2	7	3	1	< 1

(Σ TM/Phyllos. Summe Tonminerale/Phyllosilikate; II./Gl. Illit/dioktaedrischer Glimmer (Muskovit – Phengit); II.-Sm. unregelmäßige Illit-Smektit-Wechsellagerungen; Kaol.-D Kaolinit-D; Kalifsp. Kalifeldspat; org. Subst. organische Substanz)

Hinsichtlich der mengenmäßigen Verteilung der Tonminerale/Phyllosilikate dominieren in dem Untersuchungsmaterial die Illite/dioktaedrischen Glimmer (17 Gew. %) gegenüber den anderen Tonmineralen/Phyllosilikaten.

Die tonmineralogischen Eigenschaften der untersuchten Probe werden daher in erster Linie von den Illiten/dioktaedrischen Glimmern geprägt.

Illite/dioktaedrische Glimmer sind innerkristallin nicht quellfähige Dreischichtminerale.

Durch einen Solvationstest mit Glycerin konnte festgestellt werden, dass in der Probe außerdem innerkristallin quellfähige Smektite (3 Gew. %) und quellfähige Illit-Smektit-Wechsellagerungen (5 Gew. %) vorhanden sind.

Während es sich bei Smektiten um innerkristallin quellfähige Dreischichtminerale handelt, handelt es sich bei den Illit-Smektit-Phasen um unregelmäßige Wechselleagerungen aus dem innerkristallin nicht quellfähigen Dreischichtmineral Illit und dem innerkristallin quellfähigen Dreischichtmineral Smektit.

Darüber hinaus können in dem Probenmaterial fehlgeordnete Kaolinite (Kaolinit-D) (8 Gew. %) und Chlorite (6 Gew. %) diagnostiziert werden.

Kaolinite werden als innerkristallin nicht quellfähige Zweischichtminerale klassifiziert und bei Chloriten handelt es sich um innerkristallin nicht quellfähige Dreischichtminerale.

Die tonmineralogischen Eigenschaften der untersuchten Probe werden nicht nur von den Illiten/dioctaedrischen Glimmern, sondern untergeordnet auch von den Smektiten, den unregelmäßigen Illit-Smektit-Wechselleagerungen, den fehlgeordneten Kaoliniten und den Chloriten beeinflusst.

Der Tonmineralanteil der Gesamtprobe beträgt:

$$\Sigma \text{ TM} = 39 \text{ Gew. \%}$$

Neben den phyllosilikatischen Phasen liegen in der Probe das Oxid/Tektosilikat Quarz (46 Gew. %) und außerdem die Tektosilikate Albit (1 Gew. %) und Kalifeldspat (2 Gew. %) vor.

Darüber hinaus ist in der hier analysierten Probe ein beträchtlicher Karbonatgehalt in Form von Calcit (7 Gew. %) enthalten.

Bemerkenswert ist das Auftreten des wasserhaltigen Sulfatminerals Gips (3 Gew. %).

Die Braunfärbung des Probenmaterials ist auf das Auftreten des Eisenoxidhydroxids Goethit (1 Gew. %) zurückzuführen.

Infrarotspektroskopisch kann in der Probe organische Substanz (< 1 Gew. %) nachgewiesen werden.

Dr. rer. nat. Peer-L. Gehlken
Sachverständiger für Geochemie und Mineralogie anorganischer Rohstoffe und deren Produkte

Die Anforderungen an mineralische Abdichtungskomponenten aus natürlichen mineralischen Baustoffen sind in der Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung, DepV) und den Bundeseinheitlichen Qualitätsstandards (BQS) geregelt.

Abschließend wird festgestellt, dass das hier analysierte Material mit der Probenbezeichnung: MP47, Labor-Nr. 30542 aufgrund seiner mineralogischen Zusammensetzung (Gesamttongehalt, Karbonatgehalt und Gehalt an organischen Bestandteilen) nach BQS für die Verwendung als Deponiebaustoff als geeignet einzustufen ist.

Ebergötzen, den 6. November 2018


(Dr. Peer-L. Gehlken)

